

SECULIFE | HIT METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR | TECH | PRO | BASE

Multimetro digital TRMS

3-349-352-07
7/12.10



Alcance del suministro Contacto

Alcance de suministro

- 1 Multímetro
- 1 Juego de cables de medida KS17-2
- 2 Baterías
- 1 Manual breve
- 1 CD-ROM (incluyendo: entra otras, manual de instrucciones y hoja de datos)
- 1 Certificado de calibración DKD

Fonction	SECULIFE HIT METRAHIT X-TRA / OUTDOOR	METRAHIT TECH	METRAHIT PRO	METRAHIT BASE
$\begin{array}{l} \text{V AC / Hz TRMS} \\ \text{(Ri} \geq 9 \text{ M}\Omega) \end{array}$	& 1kHz \ Filtro	& 1kHz \ Filtro	& 1kHz \ Filtro	•
$ \begin{array}{l} \text{V AC TRMS} \\ (\text{Ri} = 1 \text{ M}\Omega) \end{array} $	& 1kHz \ Filtro	& 1kHz \ Filtro	& 1kHz \ Filtro	_
$\begin{array}{l} \text{V AC+DC TRMS} \\ \text{(Ri} \geq 9 \text{ M}\Omega) \end{array}$	•	•	•	•
V DC (\geq 9 M Ω)	•	•	•	•
1 MHz 5 V AC. ☐_	•	_	_	_
Relación de muestras en %	•	_	_	_
Hz (V AC)	100 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz
Ancho de banda V AC	15 Hz 20 kHz	15 Hz 10 kHz	15 Hz 10 kHz	15 Hz 1 kHz
A AC / Hz TRMS	100 μΑ			_
A AC+DC TRMS	1/10/100 mA	10/100 mA	1 A / 10 (16) A	_
A DC	1 A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A		_
Fusible	10 A/1000 V	10 A/1000 V	10 A/1000 V	_

Fonction	SECULIFE HIT METRAHIT X-TRA / OUTDOOR	METRAHIT TECH	METRAHIT PRO	METRAHIT BASE
Factor de transmisión		•	_	•
A AC >C / Hz TRMS	_	mV/A mA/A	_	mV/A Ri = 1 M Ω
A AC+DC >C TRMS	_	mV/A mA/A	_	mV/A Ri = 1 M Ω
ADC >C	_	mV/A mA/A	_	$ mV/A Ri = 1 \ M\Omega $
Hz (A AC)	30 kHz	30 kHz	30 kHz	30 kHz
Resistencia Ω	•	•	•	•
Continuidad (1)	•	•	•	•
Diode →	•	•	•	•
Temperatura TC (K)	•	•	•	•
Temperatura RTD	•	_	_	_
Capacidad ⊣⊢	•	•	_	_
MIN/MAX/Data Hold	•	•	•	•
Memoria 4 MBits ¹⁾	•	_	_	_
Interfaz IR	•	_	_	_
Terminal para fuente de alimentación	•	_	_	_
Tipo de protección	IP52 / IP65	IP52	IP52	IP52
Categoría de medida	1000 V CAT III 600 V CAT IV	1000 V CAT III 600 V CAT IV	1000 V CAT III 600 V CAT IV	1000 V CAT III 600 V CAT IV

¹⁾ para 15400 valores de medida, resolución ajustable de 0,1 s a 9 h

Accesorios (sensores, conectores, adaptadores, material de consumo)

Se verifica con regularidad la conformidad de los accesorios disponibles para su medidor con las normas de seguridad aplicables, introduciendo todas las funciones necesarias para cumplir con los requerimientos de las aplicaciones nuevas. Los accesorios actualmente disponibles (incluyendo foto, referencia, descripción, así como la correspondiente hoja de datos y el manual de instrucciones - según el alcance) se encuentran en nuestra página web www.gossenmetrawatt.com

Ver también apartado 10, en página 66.

Soporte para productos

Preguntas técnicas (aplicaciones, manejo, registro del software) En caso de dudas, rogamos que se ponga en contacto con

GMC-I Messtechnik GmbH

Línea directa, soporte para productos

Tel. +49 911 8602-112 Fax +49 911 8602-709

E-Mail support@gossenmetrawatt.com

Activación de software METRAwin 10

GMC-I Messtechnik GmbH

Front Office

Tel. +49 911 8602-111 Fax +49 911 8602-777

E-Mail info@gossenmetrawatt.com

Alcance del suministro Contacto

Servicio de recalibración

Nuestro Centro de Servicios ofrece un servicio de **calibración** y **recalibración** de todos los instrumentos de la GMC-I Messtechnik GmbH y de otros fabricantes (por ejemplo, anualmente en el marco del sistema de gestión de la calidad de los equipos de prueba, antes del uso ...), así como un servicio de gestión de equipos de prueba gratuito.

Servicio de reparaciones y recambios Centro de calibración* y alquiler de equipos

En caso de dudas, rogamos que se ponga en contacto con

GMC-I Service GmbH

Centro de Servicios

Thomas-Mann-Straße 20 90471 Nürnberg · Alemania

Tel. +49 911 817718-0 Fax +49 911 817718-253

E-Mail service@gossenmetrawatt.com

www.gmci-service.com

Dirección para el servicio de postventa en Alemania. En el extranjero, nuestros distribuidores y sucursales locales se hallan a su entera disposición.

* DKD Laboratorio de calibración para magnitudes eléctricas DKD – K
 – 19701, acreditado según la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Valores de medida acreditados: tensión continua, intensidad de la corriente continua, impedancia de la corriente continua, tensión alterna, intensidad de la corriente alterna, potencia activa de la corriente alterna, potencia aparente de la corriente alterna, potencia de la corriente continua, capacidad, frecuencia y temperatura

Contenido

Conte	nido Página	Conte	nido Pági	na
1	Características y precauciones de seguridad	5	Medidas	26
1.1	Instrucciones para su correcta utilización	5.1	Medida de tensión	
1.2	Significado de los símbolos de peligros10	5.1.1	Medida de tensión continua y compuesta V DC y V (DC+AC)	27
1.3	Significado de señales de aviso acústicas10		Medida de tensión alterna con una resistencia de carga de	
			1 megaohmio y medida de frecuencia con filtro pasabajos aplicable	
2	Resumen manejo – conexiones, teclas, selectores, símbolos 12		(sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO)	28
_	Trocument manage series and testing concentration in TE	5.1.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3	Puesta en funcionamiento		aplicable (sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO)	
3 .1	Colocar las baterías o pilas	5.1.4	Sobretensiones transitorias	
3.2	Encender 16	5.1.5	Medidas de tensión en el rango superior a 1000 V	32
3.3	Ajustar los parámetros de funcionamiento	5.1.6	Medida de la relación de frecuencia y muestreo	
3.4	Apagar		(sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR)	33
J. T	Apagai17	5.2	Medida de resistencia " Ω "	34
4	Eunojonos do manojo	5.3	Prueba de continuidad	35
	Funciones de manejo	5.4	Medida de diodos con corriente estabilizada de 1 mA	36
4.1 4.1.1	Seleccionar funciones y rangos de medida	5.5	Medida de temperatura	37
4.1.1	Selección automática del rango de medida	5.5.1	Medir con termopares tipo Temp TC	
4.1.2	3	5.5.2	Medir con termoresistencia (sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR)	38
4.1.3	Medidas rápidas	5.6	Medida de capacidad	
4.2			(sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR y METRAHIT TECH)	39
4.3.1	Display (LCD)	5.7	Medida de corriente	40
4.3.1	9	5.7.1	Medida directa de tensión continua y compuesta A DC y A (DC+AC)	
4.3.2	Función de memorización de valores de medida "DATA"		(sólo METRAHIT X-tra Outdoor Tech Pro)	41
4.4	(Auto-Hold / Compare)21	5.7.2	Medida directa de corriente alterna y frecuencia con V AC y Hz	
111	Guardar valores mínimos y máximos "MIN/MAX"		(sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO)	42
4.4.1	Registro de datos de medida (sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR)23	5.7.3	Medida de corriente continua y compuesta con sensor tipo tenazas	
4.5	negistro de datos de illevida (Solo METRATITI A-TRA OUTDOOK)23		A DC y A (DC+AC) (sólo METRAHIT TECH y METRAHIT BASE)	43

Contenido

Conte	nido Página	Conte	enido I	Página
	Medida de corriente alterna con sensor tipo tenazas A AC y Hz (sólo METRAHIT TECH y METRAHIT BASE)	10 10.1 10.2	Accesorios	60
6	Parámetros del equipo y de medida46	10.0	(no forma parte del suministro)	60
6.1 6.2 6.3	Rutas de acceso a los parámetros	10.4		
6.4 6.5	Introducir parámetros – menú SETUP	11	Índice	68
7	Funcionamiento con interfaz (sólo METRA HIT X-TRA OUTDOOR)			
7.2	Parametrizar la interfaz			
8	Datos técnicos54			
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	Mantenimiento y calibración62Señalización – Mensajes de error62Baterías62Fusible (sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO)63Mantenimiento de la carcasa64Devolución y eliminación ecológica64Servicio de recalibración64Garantía del fabricante65			

1 Características y precauciones de seguridad

Usted ha optado por comprar un equipo que ofrece un alto nivel de seguridad en el trabajo

y cumple con todos los requerimientos de las normas europeas y nacionales aplicables. El cumplimiento de las normas de seguridad y europeas se certifica con la marca de conformidad CE. La correspondiente declaración de conformidad se puede pedir en GMC-I Messtechnik GmbH.

El multímetro digital TRMS está diseñado y comprobado según las siguientes normas:

IEC 61010–1:2001 / DIN EN 61010–1/VDE 0411–1:2002. Respete todas las instrucciones sobre el uso proyectado y el manejo adecuado para no poner en peligro la integridad del personal operario ni del propio equipo (ver página 10).

Antes de utilizar el equipo, lea atentamente y por completo el presente manual de servicio. Respete todos los avisos y prescripciones incluidas para mantener el buen estado del equipo y asegurar la seguridad en el trabaio.

Por razones de seguridad personal y material, el multímetro está equipado con la función de bloqueo automático de terminales (ABS). Esta función está acoplada con el selector de funciones y sólo desbloquea aquellos terminales que sean necesarios para la función seleccionada. Asimismo, impide que se puedan seleccionar funciones no admisibles, una vez que se hayan conectado los cables de medida.

Categorías de medida y su significado, según la norma IEC 61010-1

CAT	Definición
I	Medidas en circuitos de corriente sin conexión directa con la red: por ejemplo, redes de a bordo en vehículos o aviones, baterías
II	Medidas en circuitos de corriente integrados eléctricamente en la red de baja tensión: por medio de conectores, por ejemplo en hogares, oficinas, laboratorios
Ш	Medidas en instalaciones de edificios: cargas estacionarias, conexiones de distribuidores, equipos instalados en distribuidores
IV	Medidas en fuentes de alimentación de instalaciones de baja tensión: contadores, conexiones principales, protecciones contra sobreintensidad primarias

La categoría de medida y la máxima tensión asignada específicas, por ejemplo 1000 V CAT III, se indican en cada equipo individual.

Respete las siguientes instrucciones de seguridad:

- No utilizar el multímetro en zonas Ex.
- Únicamente podrán manejar el multímetro las personas familiarizadas con los posibles peligros de contacto y las correspondientes precauciones de seguridad. Existe peligro de contacto según norma en cualquier punto en que se aplica una tensión superior a 33 V (valor efectivo), o bien 70 V DC. No realizar nunca medidas a solas en las zonas con peligro de contacto. Trabajar siempre entre dos personas.

No aplicar nunca una tensión superior a

1000 V - categoría III -, o bien 600 V - categoría IV - entre las conexiones de medida de tensión ni entre cada una de las conexiones y potencial de tierra.

- Tenga en cuenta que en los objetos sometidos a prueba (por ejemplo, aparatos defectuosos) pueden actuar tensiones imprevistas. Los condensadores pueden llevar tensión peligrosa.
- Comprobar el perfecto estado de los cables de medida (aislamiento, roturas en los cables o conectores, etc.)
- Prohibido realizar medidas en circuitos de corriente donde se producen descargas en corona (alta tensión).
- Prestar especial atención a la hora de realizar medidas en circuitos de corriente de alta frecuencia. ¡Peligro por tensiones compuestas!
- Prohibido realizar medidas en ambientes húmedos.
- No sobrecargar excesivamente los rangos de medida (ver rangos admisibles). Los valores límite se detallan en el apartado 8 "Datos técnicos", tabla "Funciones y rangos de medida", columna "Capacidad de sobrecarga".
- Utilizar el multímetro únicamente con las baterías colocadas. De lo contrario, no se señalizan tensiones y corrientes peligrosas. ¡Peligro de dañar el multímetro!
- Antes de utilizar el equipo, es imprescindible montar la tapa del compartimiento del fusible/de las baterías y cerrar la carcasa.
- La entrada de los rangos de medida está protegida por medio de un fusible (excepto METRAHIT | BASE).
 La máxima tensión del circuito de medida de corriente (= tensión nominal del fusible) es de 1000 V AC/DC.
 Utilizar únicamente los fusibles autorizados, ver página 59. El fusible debe ofrecer una capacidad mínima de desconexión de 30 kA.

Reparación y recambio de componentes

Al abrir el instrumento, pueden quedar expuestos al contacto distintos componentes bajo tensión. Por lo tanto, separe el instrumento del circuito de medida antes de proceder a realizar tareas de reparación o cambiar componentes. Si es inevitable reparar el instrumento abierto y bajo tensión, las tareas necesarias sólo pueden ser realizadas por un especialista familiarizado con los posibles peligros.

Faltas y cargas excepcionales

Si es de suponer que no funcione con la debida seguridad, se debe apagar inmediatamente el instrumento y asegurar que no se podrá volver a utilizar antes de que se hayan realizadas las tareas de reparación necesarias, por ejemplo cuando

- muestra daños exteriores,
- no funciona correctamente, o bien
- tras largos periodos de almacenaje en condiciones inapropiadas (expuesto a la humedad, polvo, temperaturas excesivas), ver "Condiciones ambiente" en página 60.

Instrucciones de seguridad

1.1 Instrucciones para su correcta utilización

- Este multímetro es un instrumento portátil que se puede sujetar con las manos a la hora de realizar medidas.
- Únicamente se podrá utilizar para realizar las medidas que se detallan en el apartado 5.
- Tanto el multímetro como los cables y las puntas de medida únicamente se podrán utilizar respetando las categorías de medida especificadas, ver página 59 (los significados se detallan en la tabla en la página 8.
- Respetar siempre los límites de sobrecarga especificados. Los valores y tiempos de sobrecarga admisibles se detallan en los datos técnicos, página 54.
- Respetar siempre las condiciones ambiente especificadas a la hora de realizar medidas. Rango de temperaturas de funcionamiento y humedad relativa del aire admisibles, ver página 60.
- Respetar siempre el tipo de protección (código IP) especificado, ver página 60.

1.2 Significado de los símbolos de peligros



Lugar de peligro (respetar instrucciones incluidas en la documentación)



Tensión peligrosa en la entrada de medida: U > 55 V AC o U > 70 V DC

- 1.3 Significado de señales de aviso acústicas
- (sonido intermitente)
- ()____ Corriente de alta intensidad: > 10 A (sonido intermitente)
- ())____ Corriente de alta intensidad: > 16 A (sonido continuo)

2 Resumen manejo – conexiones, teclas, selectores, símbolos



METRAHIT Base: Las medidas de corriente sólo se pueden realizar por medio de sensores de corriente tipo tenaza con salida de tensión.

- 1 Display (LCD), el significado de los símbolos se detalla en la página 13
- 2 MAN / AUTO Selector para selección manual/automática del rango de medida △ Aumentar valores de parámetros Modo menús: Seleccionar opciones de menús
- 3 **ON / OFF | LIGHT** Tecla ON / OFF, multímetro e iluminación de fondo
- 4 FUNC I ENTER Tecla multifunción

Modo menús: Confirmar valores introducidos (ENTER)

- 5 > Seleccionar siguiente rango de medida, desplazar punto decimal a la derecha (MAN)
- 6 Selector de funciones de medida, el significado de los símbolos se detalla en la página 14
- 7 Marca de calibración DKD
- 8 Terminal para la conexión de tierra/potencial equivalente a tierra
- 9 Terminal para medida de corriente con bloqueo automático
- O Terminal para medida de tensión, resistencia, temperatura, diodos y capacidad (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR y METRAHIT | TECH), con bloqueo automático
- 11 DATA / MIN / MAX

Tecla para las funciones de mantener, comparar, borrar valores de medida y valores MIN/MAX

□ Disminuir valores

Modo menús: Seleccionar opciones de menús

12 MEASURE I SETUP

Tecla para cambiar entre las funciones de medida y opciones de menús

13 **ZERO | ESC**


Tecla para ajustar el punto cero

Modo menús: Salir del nivel de menús y volver al nivel anterior

Salir de la parametrización sin quardar cambios

- 14 < Seleccionar rango de medida anterior, desplazar punto decimal a la izquierda (MAN)
- 15 Conexión para la fuente de alimentación de red (sólo **METRAHIT** | **X-TRA** | **OUTDOOR**)
- 16 Interfaz IR (sólo **METRAHIT** | **X-TRA** | **OUTDOOR**)

Símbolos del indicador digital



ZZ

Batería cargada



Batería OK



Baja carga

Batería (casi) descargada, U < 1,8 V

Indicador del estado de la interfaz

METRAHIT X-TRA OUTDOOR:

↓IR↑

Cargando ↓ / ↑ descargando datos al/del multímetro

IR

Interfaz IR operativa en modo standby (lista para recibir comandos de encendido)

- 1 Estado de carga de baterías
- ON: Funcionamiento continuo (función "desconexión automática" desactivada)
- 3 MAN: Modo cambio manual de rangos de medida activado
- 4 Indicación digital con coma decimal y polaridad
- 5 max/min: Guardar valores MIN/MAX
- 6 DATA: Memoria de valores indicados, "mantener valor de medida"
- 7 STORE: Modo de registro de datos activado, sólo en METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR
- 8 ISO: en este caso, sin función
- 9 Factor de transmisión (factor corriente de tenazas), sólo en METRAHIT | BASE y METRAHIT | TECH
- 10 IR: Indicador del estado de la interfaz IR, sólo en **METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR**
- 11 Escala analógica
- 12 Indicador analógico, gráfico de barras apuntador según parametrización en el menú 5EŁ, R.d. 5P símbolo del triángulo: señalización del rebasamiento de valores límite
- 13 Modo medida de diodos seleccionado
- 14 Tipo de corriente seleccionado
- 15 TRMS: Medida en verdadero valor eficaz
- 16 Pt100(0): Termoresistencia seleccionada, con detección automática de Pt100/Pt1000, sólo en **METRAHIT** | **X-TRA** | **OUTDOOR**
- 17 Tipo K: Medida de temperatura con termopar tipo K (NiCr-Ni)
- 18 sec (seconds): Unidad de tiempo segundos
- 19 Δ REL: Medida relativa, a partir del valor offset especificado
- 20 Unidad de medida
- 21 ZERO: Modo ajuste de punto cero activado
- 22 Aviso ante tensión peligrosa: U > 55 V AC o U > 70 V DC
- 23 🔘) Modo medida de continuidad con señalización acústica activado

24 h (hours): Unidad de tiempo horas

Símbolos en el selector giratorio

Selector	FUNC	Display	Función de medida	METRAHIT X- tra Outdoor	METRA HIT Tech	METRAHIT Pro	METRAHIT Base
V~	0/4	V~ CA TRMS	Tensión alterna, verdaderamente efectiva AC, banda completa	•	•	•	•
Hz (V)	1	Hz ~ CA	Frecuencia de tensión, banda completa	•	•	•	•
V~ 1kHz\	2	V Fil ~ CA TRMS	Tensión alterna, verdaderamente efectiva AC, filtro pasabajos (1 kHz)	•	•	•	_
Hz (V) 1kHz	3	Hz Fil ~ CA	Frecuencia de tensión, filtro pasabajos (1 kHz)	•	•	•	_
V~ 1 MΩ	0/4	V~ CA TRMS	Tensión alterna, verdaderamente efectiva AC, banda completa, entrada 1 M Ω	•	•	•	_
V~ 1kHz\	1	V Fil ~ CA TRMS	Tensión alterna, verdaderamente efectiva AC, hasta 1 kHz, entrada 1 M Ω	•	•	•	_
Hz (V) 1kHz	2	Hz FiI ~ CA	Frecuencia de tensión, hasta 1 kHz, entrada 1 M Ω	•	•	•	_
Hz (V) 1 M Ω	3	Hz ~ CA	Frecuencia de tensión, banda completa, entrada 1 M Ω	•	•	•	_
V 	0/2	V CC	Tensión continua	•	•	•	•
V≂	1	V≅ CC CA TRMS	Tensión compuesta, verdaderamente efectiva ($V_{ACDC} = \sqrt{V_{AC}^2 + V_{DC}^2}$)	•	•	•	•
MHz	0/2	MHz	(alta) Frecuencia @ 5 V~	•	_	_	_
%	1	%	Relación de muestreo @ 5 V~	•	_	_	_
Ω	_	Ω	Resistencia (corriente continua)	•	•	•	•
(1)	0/2	<u>α</u>)) Ω	Medida de continuidad Ω con señal acústica	•	•	•	•
→	1	→ V CC	Tensión de diodos	•	•	•	•
Temp TC	0/2	°C Type K	Temperatura termopar tipo K	•	•	•	•
Temp RTD	1	°C Pt 100/1000	Temperatura con termoresistencia Pt 100/Pt 1000	•	_	_	_
⊣⊢	_	nF	Capacidad	•	•	_	_
A	0/2	A CC	Intensidad corriente continua	•	•	•	_
A≂	1	A≂ CC CA TRMS	Intensidad corriente compuesta, verdaderamente efectiva AC/DC	•	•	•	_
A~	0/2	A~ CA TRMS	Intensidad corriente alterna, verdaderamente efectiva AC	•	•	•	
Hz (A)	1	Hz ~ CA	Frecuencia corriente	•	•	•	_
> A 	0/2	A CC >C	Intensidad corriente continua, con sensor tipo tenazas AC/DC 1 V:1/10/100/1000 A	_	•	_	•
≫ A≅	1	A≅ CC CA TRMS ➤	Intensidad corriente compuesta, verdaderamente efectiva, con sensor tipo tenazas AC/DC, ver arriba	_	•	_	•
> A∼	0/2	A~ AC TRMS > C	Intensidad corriente alterna, verdaderamente efectiva, con sensor tipo tenazas, ver arriba	_	•	_	•
Hz(> CA)	1	Hz ~ AC >C	Frecuencia corriente	_	•	_	•

Símbolos para el manejo (en los siguientes capítulos)

desplazarse en el menú principal ▷ ... ▷

desplazarse en los submenús ∇ ... ∇

 $\triangleleft \triangleright$ seleccionar punto decimal

aumentar/disminuir valores $\wedge \nabla$

HΠF submenú/parámetros (letras de siete segmentos)

hfo menú principal (letras de siete segmentos, en negrita)

▲ IR ▼

Posición de la interfaz IR, ventanilla en la cabeza del multímetro (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)



Posición de la conexión de la fuente de alimentación de red. ver también apartado 3.1 (sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR)



Fusible para rangos de medida de corriente, ver apartado 9.3 (non para **METRAHIT** | **BASE**)



¡No tirar a la basura doméstica! Para más información sobre la marca WEEE, visite nuestra página web www.gossenmetrawatt.com e introduzca "WEEE" en la máscara de búsqueda. Ver también apartado 9.5.

Símbolos en el multímetro

Lugar de peligro (respetar instrucciones incluidas en la documentación)



Masa

CAT III / IV Equipo de la categoría de medida III, o bien IV, ver también "Categorías de medida y su significado, según la norma IEC 61010-1" en página 8



Aislamiento continuo doble o reforzado



Autorización del organismo de prueba VDE para los siguientes multímetros: METRAHIT X-TRA TECH PRO BASE



Marca de conformidad CF

Marca de calibración (sello rojo):

B0730-	Número consecutivo
DKD-K-	Organismo de calibración alemán (Deutscher Kalibrierdie
19701-	Organismo de calibración alemán (Deutscher Kalibrierdie Número de inscripción
01-04	Fecha de la calibración (año - mes)

ver también "Servicio de recalibración" en página 65

Puesta en funcionamiento

3.1 Colocar las baterías o pilas

Respete las instrucciones del apartado 9.2.

La tensión de batería se puede verificar en el menú Info, ver apartado 6.3.



Attention!

Antes de abrir la tapa del compartimiento para cambiar las baterías, desconecte el multímetro del circuito de medida.

Funcionamiento con fuente de alimentación de red (accesorios para METRA HIT X-TRA OUTDOOR, no forman parte del suministro, ver apartado 10.3)

Alimentando el multímetro por medio de la fuente de red NA X-TRA, no es necesario desmontar las baterías pues se desconecta electrónicamente la alimentación por las mismas.

Los acumuladores utilizados se deben cargar externamente. Desconectando la alimentación externa, el multímetro cambia automáticamente al modo de alimentación por batería, sin interrumpir el funcionamiento.

Encender

Encender el multímetro manualmente

Pulse la tecla **0N / 0FF | LIGHT**, hasta que se encienda el display. Una vez encendido, se emite una breve señal acústica. Se visualizan todos los segmentos del display LCD hasta que se suelte la tecla. El LCD se detalla en la página 13. Una vez suelta la tecla, el multímetro está listo para funcionar.

Iluminación de fondo

Con el multímetro encendido, puede activar la iluminación de fondo pulsando brevemente la tecla ON / OFF I LIGHT. La iluminación de fondo se apaga pulsando nuevamente esta tecla, o bien automáticamente transcurrido un periodo de aproximadamente 1 minuto.

Encender el multímetro por medio del PC conectado (METRAHIT X-TRA OUTDOOR)

Una vez cargado el bloque de datos por medio del PC conectado se enciende el multímetro, siempre y cuando se haya puesto el parámetro ", -5Lb" en ", -on" (ver apartado 6.4).

No obstante, recomendamos utilizar el modo económico ", raFF".



Remarque

Las descargas eléctricas e interferencias de alta frecuencia pueden provocar la indicación de valores erróneos y hasta bloquear los procesos de medida.

Separe el multímetro del circuito de medida. Apaque y vuelva a encender el multímetro para resetearlo. Si persiste el fallo. desconecte brevemente las baterías de los contactos de conexión, ver también apartado 9.2.

3.3 Ajustar los parámetros de funcionamiento

Aiustar fecha v hora

Ver parámetros "L, NE" y "dALE" en apartado 6.4.

Opciones de visualización analógica

Se pueden seleccionar dos opciones de visualización diferentes. ver parámetro "A.d. 5P", en apartado 6.4.

Opciones de visualización digital

Se pueden seleccionar dos opciones de visualización diferentes, ver parámetro "0.d 5P" en apartado 6.4.

3.4 Apagar

Apagar el multímetro manualmente

Pulse la tecla ON / OFF I LIGHT hasta que se visualice el valor OFF.
Una vez apagado, se emite una breve señal acústica.

Desconexión automática

El multímetro se apaga automáticamente cuando el valor de medida permanece constante durante algún tiempo (variación máxima aprox. un 0,8% del rango de medida/minuto, o bien 1 °C o 1 °F /minuto), a la vez que el operario no pulsa ninguna tecla ni activa el selector de funciones para un periodo parametrizable (en minutos), ver parámetro "RPGFF" página 49. Una vez apagado, se emite una breve señal acústica.

Excepción:

Modo transmisión o memoria, modo continuo, siempre y cuando se aplique una tensión peligrosa en la entrada (U > 55 V AC o U > 70 V DC).


Suprimir la desconexión automática

El multímetro ofrece la opción de "FUNCIONAMIENTO CONTINUO".

Para activar dicha opción, pulse simultáneamente las teclas

El "FUNCIONAMIENTO CONTINUO" se señaliza por medio del símbolo **on** a la derecha del símbolo de baterías.

Este modo únicamente se puede desactivar por medio de la parametrización adecuada, pero no apagando el multímetro, ver "FPoFF", página 49.



4 Funciones de manejo

4.1 Seleccionar funciones y rangos de medida

Debido al acoplamiento del selector de funciones con el sistema ABS, no se desbloquearán más de dos terminales por cada función. Por lo tanto, es imprescindible desconectar el cable de medida, por ejemplo antes de seleccionar el grupo de funciones "A", o bien al cambiar del grupo "A" a otro grupo. El ABS impide que se pueda seleccionar una función no admisible mientras el cable de medida permanece conectado en uno de los terminales del multímetro.

4.1.1 Selección automática del rango de medida

El multímetro ofrece la función de selección automática de todos los rangos de medida, excepto las medidas de temperatura, diodos, continuidad y MHz. Esta función se activa al encender el equipo. A partir de la magnitud de medida de que se trate, el multímetro selecciona el rango con mejor resolución en el caso concreto, sin intervención del usuario. Cambiando al modo de medida de frecuencia, permanece operativo el rango de tensión anteriormente seleccionado.

Función AUTO-Range

En condiciones de \pm (/ /999 D + 1 D \rightarrow 0 /200 D), o bien \pm (0 / /100 D - 1 D \rightarrow /0990 D), el multímetro cambia al siguiente o anterior rango aplicable, sin intervención del usuario.

Caso excepcional: medida de capacidad

En condiciones de \pm (/ /99 D + 1 D \rightarrow 0 /20 D), o bien \pm (0 / /0 D - 1 D \rightarrow /099 D), el multímetro cambia al siguiente o anterior rango aplicable, sin intervención del usuario.

4.1.2 Selección manual del rango de medida

El automatismo de selección se puede desactivar para seleccionar el rango de medida deseado manualmente, según la siguiente tabla. Para ello, pulse la tecla MAN / AUTO.

A continuación, seleccione el rango deseado por medio de las teclas de cursor \lhd y \triangleright .

Pulsando la tecla **MAN / AUTO**, o bien apagando y encendiendo nuevamente el multímetro, se vuelve a activar la función de selección automática del rango de medida.

Resumen selección automática y manual de los rangos de medida

	Función	Display
MAN / AUTO	Modo manual activado: mantener el rango de medida actual	MAN
<0 ▷	Régimen de maniobras: V: $100 \text{ mV*} \leftrightarrow 1 \text{ V} \leftrightarrow 10 \text{ V} \leftrightarrow 100 \text{ V} \leftrightarrow 1000 \text{ V}$ Hz: $100 \text{ Hz} \leftrightarrow 1 \text{ kHz} \leftrightarrow 10 \text{ kHz} \leftrightarrow 100 \text{ kHz}$ Ω : $100 \Omega \leftrightarrow 1 \text{ k}\Omega \leftrightarrow 10 \text{ k}\Omega \leftrightarrow 100 \text{ k}\Omega \leftrightarrow 1 \text{ M}\Omega \leftrightarrow 10$ $M\Omega \leftrightarrow 40 \text{ M}\Omega$ A: METRAHIT X-TRA OUTDOOR: $100 \mu\text{A} \leftrightarrow 1 \text{ m}\text{A} \leftrightarrow 10 \text{ m}\text{A} \leftrightarrow 100 \text{ m}\text{A} \leftrightarrow 1 \text{ A} \leftrightarrow 10 \text{ A} (16 \text{ A})$ METRAHIT TECH: $10 \text{ m}\text{A} \leftrightarrow 100 \text{ m}\text{A} \leftrightarrow 1 \text{ A} \leftrightarrow 10 \text{ A} (16 \text{ A})$ METRAHIT PRO: $1\text{A} \leftrightarrow 10 \text{ A} (16 \text{ A})$ METRAHIT PRO: $1\text{A} \leftrightarrow 10 \text{ A} (16 \text{ A})$ METRAHIT BASE y METRAHIT TECH: voir apartado 5.7.3 ff. F: METRAHIT X-TRA OUTDOOR y METRAHIT TECH:	MAN
	10 nF \leftrightarrow 100 nF \leftrightarrow 1 μ F \leftrightarrow 10 μ F \leftrightarrow 100 μ F \leftrightarrow 1000 μ F	
MAN / AUTO	Volver a activar el modo de selección automático	_

^{*} sólo selección manual

4.1.3 Medidas rápidas

Para realizar las medidas con más rapidez frente al modo de selección automática, el usuario debe seleccionar un rango de medida adecuado. Las medidas rápidas se pueden efectuar

- en modo de selección manual, es decir, seleccionando el rango de medida que ofrece la meior resolución, ver apartado 4.1.2. o bien
- activando la función DATA, ver apartado 4.4. En tal caso, una vez realizada la primera medida el multímetro mantendrá el rango adecuado para realizar más rápidamente las siguientes medidas.

En ambos casos, el multímetro mantendrá el rango de medida en las siguientes medidas.

4.2 Corrección del punto cero/medidas relativas

Según la desviación efectiva, el usuario puede memorizar un punto cero específico, o bien un valor de referencia para realizar medidas relativas:

Desviación del punto cero con – puntas de medida puestas en cortocircuito para V, Ω, A – entrada abierta para medidas de capacidad, unidad F	Display
0 200 dígitos	ZERO ΔREL
> 200 5000 dígitos	ΔREL

El valor de corrección/referencia especificado forma el valor base en todas las siguientes medidas, según la función de que se trate, y permanece válido hasta que el usuario elimine la referencia o apague el multímetro.

El usuario puede especificar un valor de corrección/referencia tanto en el modo de selección del rango de medida automática como manual.

Aiustar un punto cero

- Conecte los cables de medida con el multímetro, estableciendo el contacto entre los extremos libres (excepto medida de capacidad).
- Pulse brevemente la tecla ZERO LESC. Una vez ajustado el punto cero, el multímetro emite una señal acústica y visualiza el símbolo "ZERO ΔREL" en el display. El valor medido en el momento de pulsar la tecla sirve de referencia.
- Para borrar el valor de referencia, pulse nuevamente la tecla ZERO LESC.

Remarque

Debido a la medida TRMS y con los cables de medida puestos en cortocircuito, en el punto cero de las medidas V AC/I AC, o bien V (AC+DC) / I (AC+DC) se indica valor residual de 1...30 dígitos (desviación de la linealidad del convertidor TRMS). Este efecto no perjudica la precisión especificada del rango de medida (un 2%) o mV (un 3%).

Especificar el valor de referencia

Conecte los cables de medida con el multímetro para medir el valor de referencia (5000 dígitos, como máximo).

Funciones de manejo

- Pulse brevemente la tecla ZER0 I ESC. Una vez ajustado el valor de referencia, el multímetro emite una señal acústica y visualiza uno de los símbolos "ZERO ΔREL" o "ΔREL" en el display. El valor medido en el momento de pulsar la tecla sirve de referencia.
- Para borrar el valor de referencia, pulse nuevamente la tecla ZERO I ESC.

Notas sobre las medidas relativas

- Los valores de las medidas relativas sólo se indican de forma digital. La escala analógica sigue visualizando el valor de medida original.
- El las medidas relativas se pueden obtener valores negativos de Ω , F o AC.

4.3 Display (LCD)

4.3.1 Valores digitales

Valor de medida, unidad, tipo de corriente, polaridad

Los valores digitales se visualizan en formato de cifras con coma decimal y signo. Asimismo, se visualizan la unidad del valor de medida y el tipo de corriente. Al medir valores continuos, se indican las cifras con el signo "-" aplicando el polo "+" en la entrada "⊥".

Por medio del parámetro "ā.d. 5P", el usuario puede especificar si se indican o no los ceros antecedentes, ver apartado 6.4.

Rebasamiento del rango de medida

Rebasando el límite del rango de medida, es decir a partir de 12000 dígitos, se visualiza el símbolo "DL" (OverLoad). Excepción: En las medidas de capacidad y continuidad se visualiza el símbolo "DL" ya a partir de 1200 dígitos, y en las medidas de diodos a partir de 5.100 dígitos.

4.3.2 Valores analógicos

Valor de medida, polaridad

Los valores analógicos se visualizan de forma dinámica, comparable a un sistema de medida de bobina móvil. La visualización de valores analógicos es especialmente útil para determinar las variaciones de valores de medida y realizar operaciones de ajuste. El usuario puede seleccionar dos modos de visualización por medio del menú de "5£L", parámetro "A.d. 5P", ver apartado 6.4:

- Gráfico de barras
- Apuntador: indica el valor de medida efectivo en tiempo real En el caso de las medidas de valores continuos, se visualiza un rango negativo de dos grados, de manera que el usuario puede observar las variaciones alrededor del punto cero. Si se producen variaciones mayores que no se pueden visualizar dentro de los dos grados de escala, el sistema proceda a cambiar la polaridad del indicador analógico.

El rango de la escala analógica se ajusta automáticamente. Esta función es muy útil en el modo de selección manual del rango de medida.

Rebasamiento del rango de medida

Cualquier rebasamiento del rango de medida en sentido positivo se señaliza visualizando el triángulo derecho.

Actualización de valores indicados

En el modo de visualización analógica con gráfico de barras y apuntador, se actualiza el valor indicado 40 veces por segundo.

4.4 Función de memorización de valores de medida "DATA" (Auto-Hold / Compare)

Por medio de la función DATA (Auto-Hold), se pueden guardar automáticamente todos los valores de medida. Esta función es sumamente útil, por ejemplo, cuando el usuario debe prestar la mayor atención posible a la manipulación de las puntas de medida. Una vez aplicada la señal de medida y estabilizado el valor de medida, según las condiciones indicadas en la siguiente tabla, el multímetro guarda el valor detectado de forma digital y emite una señal acústica. En ese momento, se pueden retirar las puntas del punto de medida para leer el valor medido. Si la señal de medida queda a un nivel inferior al límite indicado en la tabla, se reactiva la función para quardar otro valor nuevo.

Comparación de valores de medida (DATA Compare)


Si la variación entre el primer y el siguiente valor guardado es inferior a 100 dígitos, se emiten dos señales acústicas. De lo contrario, sólo se emite una señal de corta duración.



Remarque

La función DATA no influye sobre la indicación analógica, donde el usuario siempre puede leer el valor efectivo. No obstante, tenga en cuenta que con valor digital guardado queda fijo el rango de medida, símbolo MAN. Mientras permanezca operativa la función DATA, no se debe cambiar manualmente el rango de medida.

La función DATA se desactiva pulsando la tecla DATA/MIN/MAX para aproximadamente 1 segundo, al cambiar la función de medida, o bien al apagar el multímetro.



		Condi	ciones	Reac	ción del e	quipo
Función DATA	Tecla DATA/ MIN/MAX	Función de medida	Señal de medida	Disp VM digital	DATA	Señal acústica
Activar	brevemente				parpa- deando	1 x
Guardar		V, A, F, Hz, MHz, %	> 10 % d. r.	visualizar	estático	1 x
(valor estabili- zado)		Ω □()) →	≠OL	visualizar	estatico	2 x ²⁾
Reactivar 1)		V, A, F, Hz, MHz, %	< 10% d. r.	VM guar-	parpa-	
neactival /		Ω □()) →	= OL	dado	deando	
Cambiar a MIN/MAX	brevemente	ver tabla apartado 4.4.1				
Salir	algún tiempo			borrar	borrar	2 x

¹⁾ Reactivar por rebasar el límite inferior especificado.

²⁾ A la hora de guardar el primer valor como referencia, se emiten dos señales acústicas. En las siguientes medidas, sólo se emiten dos señales en caso de variaciones inferiores a 100 dígitos entre el valor de medida y la referencia. Leyenda: VM = valor de medida, d.r. = del rango de medida

Ejemplo

Rango de medida de tensión: 10 V (ajuste manual). El primer valor de 5 V se guarda en la memoria del multímetro, siendo dicho valor superior al 10 % del rango de medida (= 1 V) y, con ello, se encuentra encima del nivel de ruido de fondo. En el momento de caer el valor de medida a un nivel inferior al 10 % del rango de medida, es decir, inferior a 1 V (lo que ocurre al retirar la puntas del punto de medida), el multímetro está listo para guardar otro valor nuevo.

4.4.1 Guardar valores mínimos y máximos "MIN/MAX"

Por medio de la función MIN/MAX, se pueden guardar los valores mínimos y máximos de medida, detectados a partir del momento de la activación de la función. La aplicación más importante consiste en detectar los valores mínimos y máximos en las medidas de larga duración.

La función MIN/MAX se puede activar en cada uno de los modos de medida.

La función MIN/MAX no influye sobre la indicación analógica, donde el usuario siempre puede leer el valor efectivo.

Antes de activar la función de MIN/MAX, aplique las puntas de medida y seleccione el rango de medida por medio de la tecla MAN / AUTO.

La función MIN/MAX se desactiva pulsando la tecla **DATA/MIN/MAX** para aproximadamente 1 segundo, al cambiar la función de medida, o bien al apagar el multímetro.

Remarque

Al contrario de la función DATA, la función de MIN/MAX también se puede utilizar en las medidas de temperatura.

			Reacciór	ı del equi	ipo
Función	Tecla DATA/	Valores de medida MIN y	Displa	Se-	
MIN/MAX	MIN/MAX	MAX	Valor digital	máx. mín.	ñal acús- tica
1. Activar y guardar	2 señales breves	guardar	valor efectivo	máx. y mín.	2 x
2. Guardar y	brevemente	Guardando en segundo plano, se visualizan nuevos valores	valor MIN guardado	mín.	1 x
visualizar	brevemente	MIN y MAX	valor MAX guardado	máx.	1 x
3. Volver a 1.	brevemente	ver 1., sin borrar valores guardados	ver 1.	ver 1.	1 x
Desactivar	algún tiempo	borrar	valor efectivo	borrando	2 x

4.5 Registro de datos de medida (sólo METRA HIT | X-TRA | OUTDOOR)

El METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR ofrece la opción de registrar los datos de medida a intervalos específicos y para periodos prolongados en forma de medidas de serie. Los datos registrados se guardan en una memoria alimentada por batería, de manera que permanecen guardados también en el multímetro apagado. Todos los valores de medida se registran como valores relativos a partir del tiempo real.

Los valores guardados se pueden descargar por medio del programa de PC METRAwin 10. Para ello, es necesario establecer la comunicación con un PC (que ofrece un terminal USB) por medio del adaptador bidireccional USB X-TRA, conectado en el METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR. Ver también apartado 7.

Resumen de los parámetros de memoria (sólo METRA **HIT** | X-TRA | OUTDOOR)

Parámetros	Página: Título
CLEAr-	24: Borrar el contenido de la memoria
ENPLY	24: Borrar el contenido de la memoria – seguido a ELEA-
OCCUP	24: Verificar el estado de memoria
rALE	48: rAtE – Ajustar intervalos de emisión/memoria (sólo METRAHIT½X-tra½Outdoor)
SEALE	23: Iniciar el registro de datos por medio de las opciones de menú
5LoP	24: Terminar el registro de datos

Opción de menú STORE

- ☼ En primer lugar, se debe ajustar la velocidad de muestreo para el modo de registro de datos (ver apartado 6.4, parámetro "¬ЯЬЕ"). A continuación, active el modo de registro de datos.
- Seleccione la función de medida deseada y un rango adecuado.
- Antes de iniciar los registros a larga duración, compruebe el estado de carga de las baterías, ver apartado 6.3. Si es necesario, conecte la fuente de alimentación de red NA X-TRA.

Iniciar el registro de datos por medio de las opciones de menú

Seleccione el modo de "5EL", pulsando MEASURE I SETUP. A continuación, abra el menú principal de "5Lo-E".

- Confirmando con FUNC I ENTER, se inicia el registro de datos. La palabra STORE debajo del indicador analógico señaliza que se haya activado el modo de registro de datos. El indicador digital visualiza la palabra "5½0".
- Pulsando MEASURE I SETUP, se vuelve a abrir la función de medida.

Funciones de manejo

Registrando datos

Durante el registro de datos (indicando la palabra store debajo del indicador analógico) el usuario puede verificar el estado de la memoria:

5toP > 000.3 %

Una vez que se haya llenado la memoria, se visualiza el mensaje " 100.0 %".

Para poder leer los valores de medida durante el registro, cambie a la función de medida pulsando MEASURE I SETUP. Pulsando nuevamente la tecla MEASURE I SETUP, se vuelve a abrir el menú de memoria.

Seleccionando otra función de medida por medio del selector del multímetro, o bien pulsando la tecla **FUNC I ENTER**, se creará otro bloque de memoria nuevo. A continuación, el multímetro seguirá registrando automáticamente los datos de medida.

Terminar el registro de datos

⇒ Pulsando la tecla MEASURE I SETUP, se visualiza la palabra "5½0₽" en el display del multímetro.

- Confirme el valor "5½0" pulsando FUNC I ENTER. El valor STORE desaparece para señalizar que se haya terminado el registro de datos.
- Pulsando MEASURE I SETUP, se vuelve a abrir la función de medida.
- Asimismo, se puede salir del modo de registro de datos apagando el multímetro.

Verificar el estado de memoria

El menú de " IFFo" ofrece la opción de verificar el estado de la memoria también en plena fase de registro, ver también apartado 6.3

Alcance del estado de memoria: 000. 1 % ... 099.9 %.

Por medio del menú de "Star E", el usuario puede verificar el estado de la memoria antes de iniciar el proceso de registro de datos.

Borrar el contenido de la memoria

Por medio de esta función, se eliminan todos los valores guardados de la memoria.

Esta función no se puede ejecutar en la fase de registro de datos.

5 Medidas

5.1 Medida de tensión

Notas sobre la medida de tensión

- Utilizar el multímetro únicamente con las baterías colocadas. De lo contrario, no se señalizan tensiones peligrosas. ¡Peligro de dañar el multímetro!
- Únicamente podrán manejar el multímetro las personas familiarizadas con los posibles peligros de contacto y las correspondientes precauciones de seguridad. Existe peligro de contacto en cualquier punto en que se aplica una tensión superior a 33 V (valor efectivo).
 - Sujetar las puntas de prueba siempre en la zona protegida (protector de dedos) a la hora de realizar medidas. No tocar nunca las puntas metálicas.
- No realizar nunca medidas a solas en las zonas con peligro de contacto. Trabajar siempre entre dos personas.
- No aplicar nunca una tensión superior a 1000 V (categoría III), o bien 600 V (categoría IV) entre los contactos (9) o (10) y potencial de tierra (8).
- Tenga en cuenta que en los objetos sometidos a prueba (por ejemplo, aparatos defectuosos) pueden actuar tensiones imprevistas. Los condensadores pueden llevar tensión peligrosa.
- Prohibido realizar medidas en circuitos de corriente donde se producen descargas en corona (alta tensión).
- Prestar especial atención a la hora de realizar medidas en circuitos de corriente de alta frecuencia. ¡Peligro por tensiones compuestas!

- Tenga en cuenta que en la medida con filtro pasabajos se suprimen los picos de tensión peligrosa. Por lo tanto, se recomienda realizar primeramente una medida sin aplicar el filtro pasabajos para detectar una eventual tensión peligrosa.
- No sobrecargar excesivamente los rangos de medida (ver rangos admisibles). Los valores límite se detallan en el apartado 8
 "Datos técnicos", tabla "Funciones y rangos de medida", columna "Capacidad de sobrecarga".

Gama de funciones - medida de tensión

Función	METRAHIT X- TRA OUTDOOR	METRAHIT Tech	METRAHIT PRO	METRAHIT BASE
$\begin{array}{l} \text{V AC / Hz TRMS} \\ \text{(Ri} \geq 9 \text{ M}\Omega) \end{array}$	•	•	•	•
V AC / filtro pasabajos de 1 kHz $^{1)}$ (Ri = 1 M $\Omega^{2)}$) TRMS	•	•	•	_
$\begin{array}{l} \text{V AC+DC TRMS} \\ \text{(Ri} \geq 9 \text{ M}\Omega) \end{array}$	•	•	•	•
V DC (Ri \geq 9 M Ω)	•	•	•	•
MHz con 5 V AC	•	_	_	_
Relación de muestreo en %	•	_	_	_
Entrada de frecuencia V AC	20 kHz	10 kHz	10 kHz	1 kHz

¹⁾ En tal caso, se puede aplicar un filtro pasabajos de 1 kHz que elimina los impulsos de alta frecuencia > 1 kHz, realizando medidas, por ejemplo, en accionamientos de motores sincronizados.

²⁾ Resistencia de entrada de aprox. 1 MΩ. De esta manera, se minimizan las indicaciones erróneas debidas a los falsos acoplamientos capacitivos que se producen realizando medidas de tensión en redes de alimentación de energía.

5.1.1 Medida de tensión continua y compuesta V DC y V (DC+AC)

Nota

Sólo METRAHIT | TECH:

En el menú de setup de las tenazas amperimétricas, ponga a **DFF** el parámetro *EL, P.* De lo contrario, se visualizan todos los valores de medida en A y teniendo en cuenta la relación de transmisión de las tenazas amperimétricas conectadas.

- Coloque el selector en la posición de la medida deseada, V o bien V=.
- Conecte los cables de medida, tal y como muestra la figura. El terminal "1" se debe conectar con potencial equivalente a tierra.




En el rango de 1000 V, se emite una señal acústica al rebasar el valor límite del rango de medida.

Compruebe no haber activado ningún rango de medida de corriente ("A"), antes de establecer las conexiones para medir tensiones con el multímetro. Peligro de daños personales y materiales en caso de realizar operaciones erróneas, rebasando los límites de desconexión de los fusibles.

Al encender el multímetro con el selector en la posición de "V", siempre está activado el rango de medida 1 V. Pulsando la tecla

MAN / AUTO y midiendo el valor de < 90 mV, el multímetro cambia al rango de "mV".



5.1.2 Medida de tensión alterna con una resistencia de carga de 1 megaohmio y medida de frecuencia con filtro pasabajos aplicable (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR | TECH | PRO)

El multímetro ofrece un modo especial para electricistas, posición $V_{1M\Omega}$, con una resistencia de entrada de aprox. 1 M Ω . De esta manera, se minimizan las indicaciones erróneas debidas a los falsos acoplamientos capacitivos que se producen realizando medidas de tensión en redes de alimentación de energía.



METRAHIT TECH: ver nota apartado 5.1.1.

- Coloque el selector en la posición de la medida deseada, V∼₁мо, o bien 1kHz
 \(\text{IkHz} \)
- Conecte los cables de medida, tal y como muestra la figura. El terminal "\(\pm \)" se debe conectar con potencial equivalenta a tierra.

Medida de tensión



En el rango de 1000 V, se emite una señal acústica al rebasar el valor límite del rango de medida.

Compruebe no haber activado ningún rango de medida de corriente ("A"), antes de establecer las conexiones para medir tensiones con el multímetro. Peligro de daños personales y materiales en caso de realizar operaciones erróneas, rebasando los límites de desconexión de los fusibles.

- Se pueden realizar medidas de tensión con o sin aplicar el filtro pasabajos.
- Pulse la tecla multifunción FUNC I ENTER hasta que se visualice uno de los valores V o V/Fil en el display.

Medida de frecuencia

- Aplique las puntas de medida, igual que en el caso de la medida de tensión.
- Seleccione manualmente el rango de medida para la amplitud de tensión. Cambiando al modo de medida de frecuencia, permanece operativo el rango de tensión anteriormente seleccionado.
- Se pueden realizar medidas de frecuencia con o sin aplicar el filtro pasabajos.

Pulse la tecla multifunción **FUNC I ENTER** hasta que se visualice uno de los valores Hz o Hz/Fil en el display.

Para más información sobre las mínimas frecuencias medibles y las máximas tensiones admisibles, consulte el apartado 8 "Datos técnicos".

Medidas con filtro pasabajos




:Atención!

Tenga en cuenta que en las medidas con filtro pasabajos se suprimen los picos de tensión peligrosa, ver también comparador de tensión.

Por lo tanto, se recomienda realizar primeramente una medida sin aplicar el filtro pasabajos para detectar una eventual tensión peligrosa.

Si es necesario, se puede aplicar un filtro pasabajos de 1 kHz que elimina los impulsos de alta frecuencia> de 1 kHz, realizando medidas, por ejemplo, en accionamientos de motores sincronizados.

El filtro pasabajos activado se señaliza por medio del símbolo "Fil". El multímetro cambia automáticamente al modo de selección manual del rango de medida.



Rangos de medida:

V~: 100 mV...1000 V máx. 1000 V (< 10 kHz) máx. 100 V (> 10 kHz) Hz: 1 Hz ... 100 kHz P_{max} = 3 x 10⁶ V x Hz para U > 100 V

Aviso ante tensiones peligrosas:

 $>55\ V\ AC\ \ o>70\ V\ DC$:






> 1000 V: (1)

Comparador de tensión para visualizar tensión peligrosa

El comparador de tensión detecta los picos de tensión peligrosa en la señal de entrada/medida, pues dichos picos quedan suprimidos por el filtro pasabajos.

A partir de U > 55 V AC, o bien U > 70 V DC se visualiza un símbolo de aviso:



5.1.3 Medida de tensión alterna y frecuencia con V AC y Hz con filtro pasabajos aplicable (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR | TECH | PRO)



METRAHIT TECH: ver nota apartado 5.1.1.

- Coloque el selector en la posición de la medida deseada, V~, o bien Hz.
- Conecte los cables de medida, tal y como muestra la figura. El terminal "1" se debe conectar con potencial equivalenta a tierra.

Medida de tensión



En el rango de 1000 V, se emite una señal acústica al rebasar el valor límite del rango de medida.

Compruebe no haber activado ningún rango de medida de corriente ("A"), antes de establecer las conexiones para medir tensiones con el multímetro. Peligro de daños personales y materiales en caso de realizar operaciones erróneas, rebasando los límites de desconexión de los fusibles.

- Se pueden realizar medidas de tensión con o sin aplicar el filtro pasabajos.
- Pulse la tecla multifunción **FUNC | ENTER** hasta que se visualice uno de los valores V o V/Fil en el display.

Medida de frecuencia

- Aplique las puntas de medida, igual que en el caso de la medida de tensión.
- Seleccione manualmente el rango de medida para la amplitud de tensión. Cambiando al modo de medida de frecuencia, permanece operativo el rango de tensión anteriormente seleccionado.
- Se pueden realizar medidas de frecuencia con o sin aplicar el filtro pasabajos.

Pulse la tecla multifunción FUNC I ENTER hasta que se visualice uno de los valores Hz o Hz/Fil en el display.

Para más información sobre las mínimas frecuencias medibles y las máximas tensiones admisibles, consulte el apartado 8 "Datos técnicos".

Medidas con filtro pasabajos




¡Atención!

Tenga en cuenta que en las medidas con filtro pasabajos se suprimen los picos de tensión peligrosa, ver también comparador de tensión. Por lo tanto, se recomienda realizar primeramente una medida sin aplicar el filtro pasabajos para detectar una eventual tensión peligrosa.

Si es necesario, se puede aplicar un filtro pasabajos de 1 kHz que elimina los impulsos de alta frecuencia> de 1 kHz, realizando medidas, por ejemplo, en accionamientos de motores sincronizados.

El filtro pasabajos activado se señaliza por medio del símbolo "Fil". El multímetro cambia automáticamente al modo de selección manual del rango de medida.


Aplicando el filtro, o bien en el caso de los señales > 100 Hz, no se alcanza el nivel de precisión de medida especificado.



Comparador de tensión para visualizar tensión peligrosa

El comparador de tensión detecta los picos de tensión peligrosa en la señal de entrada/medida, pues dichos picos quedan suprimidos por el filtro pasabajos.

A partir de U > 55 V AC, o bien U > 70 V DC se visualiza un símbolo de aviso:




5.1.4 Sobretensiones transitorias

El multímetro está protegido contra sobretensiones transitorias de hasta 8 kV con una duración de frente/hasta el valor mitad de 1,2/50 μs . Si es de suponer una duración de impulsos prolongada en las medidas en transformadores o motores, por ejemplo, recomendamos utilizar nuestro el adaptador de medida KS30 que ofrece una protección contra sobretensiones transitorias de hasta 6 kV con duración de frente/hasta el valor mitad de 10/1000 μs y una capacidad de carga continua de 1200 V_{eff} . El efecto adicional que proporciona el adaptador KS30 es del $-2\,\%$, aproximadamente.

5.1.5 Medidas de tensión en el rango superior a 1000 V

Las tensiones superiores a 1000 V se pueden medir con ayuda de un sensor de alta tensión, por ejemplo HV3¹⁾, o bien HV30²⁾ de GMC-I Messtechnik GmbH. Para ello, es imprescindible poner a tierra la conexión a masa. ¡Respete las correspondientes instrucciones de seguridad!



¹⁾ HV3: 3 kV

²⁾ HV30: 30 kV, sólo para tensiones --- (DC)

5.1.6 Medida de la relación de frecuencia y muestreo (sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR)

- Coloque el selector en una de las posiciones MHz o %.
- Conecte los cables de medida, tal y como muestra la figura.

Compruebe no haber activado ningún rango de medida de corriente ("A"), antes de establecer las conexiones para medir la relación de frecuencia o muestreo con el multímetro.



:Atención!

No se debe aplicar una tensión de señal superior a 5 V.

Medida de frecuencia MHz

Se mide una señal de 5 V con una frecuencia máxima de 1 MHz. indicando el valor en MHz. La frecuencia de impulso se corresponde al valor recíproco de la duración de periodo de los impul-SOS


Medida de la relación de muestreo t_F/t_P

Se mide la relación entre la duración de los impulsos y la duración de periodo de los impulsos a partir de señales rectangulares periodicos, indicando el valor en por cien.

Relación muestreo (%) =
$$\frac{\text{duración impulso }(t_E)}{\text{duración periodo }(t_D)} \bullet 100$$



La medida de relación de frecuencia se debe realizar con frecuencia constante.




Valores de tiempo de impulsos

frecuencia de impulso = $1/t_P$ duración de impulso t_F duración de periodo de impulsos tρ intervalo entre impulsos $t_P - t_F$ t_F/t_P relación de impulsos o muestreo

Rangos de medida:

MHz	t _E /t _P
100 Hz 1 kHz	2 98 %
10 kHz	5 95 %
100 kHz	10 90 %



5.2 Medida de resistencia "Ω"


- Desconecte la alimentación de energía del aparato sometido a prueba y descargue todos los condensadores de alta tensión.
- Compruebe que el objeto sometido a prueba está libre de tensión. Las tensiones ajenas corrompen los resultados de medida.
 - Compruebe la ausencia de tensión, realizando una medida de tensión continua, ver apartado 5.1.1.
- \Rightarrow Coloque el selector en la posición de " Ω ".
- Conecte los cables de medida, tal y como muestra la figura.



En el caso de las resistencias de alto valor, utilice cables de medida cortos o apantallados.

Más precisión ajustando el valor de cero

Las resistencias transitorias y de las líneas de alimentación se pueden eliminar en todos los rangos de medida especificando un correspondiente valor de cero, ver apartado 4.2.



5.3 Prueba de continuidad (1)


- Desconecte la alimentación de energía del aparato sometido a prueba y descargue todos los condensadores de alta tensión.
- Compruebe que el objeto sometido a prueba está libre de tensión. Las tensiones ajenas corrompen los resultados de medida.
- Conecte los cables de medida, tal y como muestra la figura.

Según el valor límite especificado, el multímetro emite un sonido continuo al detectar continuidad, o bien cortocircuito al alcanzar un nivel inferior al valor límite.

En el caso de los terminales abiertos, se visualiza el valor "*QL*". El valor límite se puede especificar en el menú de "*SEL*", ver también apartado 6.4:



(10 = valor por defecto/ajuste de fábrica)



Medida de diodos → con corriente estabilizada de 1 mA

- Desconecte la alimentación de energía del aparato sometido a prueba y descarque todos los condensadores de alta tensión.
- Compruebe que el objeto sometido a prueba está libre de tensión. Las tensiones ajenas corrompen los resultados de medida.
 - Compruebe la ausencia de tensión, realizando una medida de tensión continua, ver apartado 5.1.1.
- Coloque el selector en la posición de →.
- Pulse la tecla FUNC I ENTER.
- Conecte los cables de medida, tal y como muestra la figura.

Sentido de flujo o cortocircuito

El multímetro indica la tensión en estado de conducción en voltios.


(indicación: 4 dígitos). Siempre y cuando no se produzca una caída de tensión superior a 5,1 V (valor máximo de indicación), se pueden medir varios elementos conectados en serie, o bien diodos de referencia con baja tensión de referencia y diodos Z.

Sentido de bloqueo o interrupción

El multímetro indica rebasamiento .al.



Las resistencias y semiconductores paralelos al diodo corrompen las medidas.



Medida de temperatura

La medida de temperatura se efectúa con ayuda de un termopar tipo K que se debe conectar con la entrada de tensión (accesorio, no forma parte del suministro).

En el METRAHIT X-TRA OUTDOOR, se puede conectar también una termoresistencia tipo Pt100 o Pt1000.

Seleccionar la unidad de temperatura

(°C = valor por defecto/ajuste de fábrica)

5.5.1 Medir con termopares tipo Temp TC

Coloque el selector en la posición de "Temp_{TC}".

Nota

sólo METRAHIT X-TRA OUTDOOR:


El último modo de medida, o bien el último sensor tipo K o Pt100/Pt1000 permanece guardado y será indicado. Para cambiar entre los modos de medida, pulse **FUNC I ENTER**.

⇒ La temperatura de referencia se especifica por medio de un punto de comparación interno y se puede consultar por medio del parámetro " ILEMP", apartado 6.3.

Nota

La temperatura de referencia interna (temperatura del punto de comparación) se mide con ayuda de un sensor de temperatura integrado en el multímetro. Debido al calentamiento del multímetro o a las variaciones de temperatura ambiente, la temperatura de referencia puede ser superior a la temperatura ambiente.

Conecte el sensor con los dos terminales desbloqueados. El multímetro indica el valor de temperatura en la unidad seleccionada.



5.5.2 Medir con termoresistencia (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)

Coloque el selector en la posición de "Temp_{TC}", o bien "Temp_{RTD}".

El último modo de medida, o bien el último sensor tipo K o Pt100/ Pt1000 permanece guardado y será indicado. Para cambiar entre los modos de medida, pulse **FUNC I ENTER**.

El multímetro detecta y visualiza automáticamente el tipo utilizado, Pt100 o Pt1000.

La resistencia de alimentación se puede compensar de dos maneras diferentes:


Compensación automática

- Pulse la tecla **ZERO I ESC**. Se visualiza el valor "Short leads".
- Si prefiere introducir el valor de la resistencia de cables manualmente, puede ignorar el siguiente diálogo.
- Ponga en cortocircuito los cables de conexión del multímetro. Se visualiza el valor "DDD.DD". Pulsando la tecla FUNC I ENTER, se compensa automáticamente la resistencia de los cables de conexión en las siguientes medidas. Separando de nuevo los cables de conexión el uno del otro, el multímetro está listo para medir.

Introducir la resistencia de cables

- En el menú de compensación automática, pulse nuevamente la tecla ZERO I ESC.
- □ Introduzca el valor de la resistencia de cables por medio de las teclas de cursor: Marque la cifra que desea cambiar por medio de las teclas \lhd \triangleright , aumentando o disminuyendo el valor por medio de las teclas $\triangledown \triangle$. El valor por defecto es de 0,43 Ω . El rango de valores es de 0 a 50 Ω .

Pulsando FUNC I ENTER, se confirma el valor seleccionado y se vuelve a abrir el menú de medida. El valor de la resistencia de cables especificado permanece guardado también al apagar el mltímetro.



5.6 Medida de capacidad — (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR y METRAHIT | TECH)

- Desconecte la alimentación de energía del aparato sometido a prueba y descargue todos los condensadores de alta tensión.
- Compruebe que el objeto sometido a prueba está libre de tensión.

Las medidas sólo se pueden realizar con los condensadores descargados.


Las tensiones ajenas corrompen los resultados de medida. Compruebe la ausencia de tensión, realizando una medida de tensión continua, ver apartado 5.1.1.

- Coloque el selector en la posición de "¬⊢".
- Conecte los cables de medida, tal y como muestra la figura (¡objeto sometido a prueba descargado!).



En el caso de los condensadores con polarización, se debe conectar el polo "-" con el terminal "L".

Las resistencias y semiconductores paralelos al condensador corrompen las medidas.



5.7 Medida de corriente

Notas sobre la medida de corriente

- Utilizar el multímetro únicamente con las baterías colocadas. De lo contrario, no se señalizan corrientes peligrosas. ¡Peligro de dañar el multímetro!
- El circuito de medida se debe establecer mecánicamente estable y protegido. Las secciones de cables y puntos de unión se deben dimensionar de manera que no se puedan calentar excesivamente.
- Detectando una intensidad de corriente superior a 10 A, el multímetro emite un sonido intermitente.
 Detectando una intensidad de corriente superior a 16 A, el multímetro emite un sonido continuo.
- La entrada de los rangos de medida está protegida por medio de un fusible. La máxima tensión del circuito de medida de corriente (= tensión nominal del fusible) es de 1000 V AC/DC. Utilizar únicamente los fusibles autorizados. El fusible debe ofrecer una capacidad mínima de desconexión de 30 kA.
- En caso de fallar el fusible en el rango de medida activado, se visualiza el valor de "Fu5E" en el display digital y se emite una señal acústica.
- Antes de volver a utilizar el multímetro, es imprescindible eliminar la causa de la sobrecarga.
- El cambio del fusible se describe en el apartado 9.3.
- No sobrecargar excesivamente los rangos de medida (ver rangos admisibles). Los valores límite se detallan en el apartado 8 "Datos técnicos", tabla "Funciones y rangos de medida", columna "Capacidad de sobrecarga".

Gama de funciones - medida directa de corriente


Función	METRAHIT X- TRA OUTDOOR	METRAHIT Tech	METRAHIT PRO	METRAHIT BASE
A AC / Hz ~	100 μA 1/10/100 mA 1 A / 10 (16) A	10/100 mA 1 A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A	_
A AC+DC TRMS ≅	100 μA 1/10/100 mA 1A / 10 (16) A	10/100 mA 1A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A	_
A DC	100 μA 1/10/100 mA 1A / 10 (16) A	10/100 mA 1A / 10 (16) A	1 A / 10 (16) A	_
Fusible 1000 V	•	•	•	_

Gama de funciones - medida de la corriente con sensor tipo tenazas:

Función	METRAHIT X- TRA OUTDOOR	METRAHIT Tech	METRAHIT PRO	METRAHIT BASE
Factor de transmisión >C	_	•	_	•
A AC >C / Hz	_	•	_	•
A AC+DC >C	_	•	_	•
A DC >C	_	•	_	•
Hz (A AC)	30 kHz	30 kHz	30 kHz	30 kHz


5.7.1 Medida directa de tensión continua y compuesta A DC y A (DC+AC) (sólo METRA HIT | X-TRA | OUTDOOR | TECH | PRO)

- Antes de proceder a medir, se debe desconectar la alimentación de energía del circuito de medida, o bien de la carga (1) y descargar todos los condensadores existentes.
- Coloque el selector en la posición de la medida deseada, A ..., o bien A ≅ .
- Seleccione el tipo de corriente, según el valor de medida, pulsando brevemente la tecla multifunción FUNC I ENTER. Cada vez que se pulse dicha tecla, se cambia entre los modos A DC o A (DC + AC)_{TRMS}, confirmando el cambio emitiendo una señal acústica. El tipo de corriente seleccionado se indica por medio de los símbolos DC o (DC+AC)_{TRMS} en el LCD.
- Conecte el multímetro de forma segura (sin resistencia de transición) y en serie con la carga (2), tal y como muestra la figura.
- Vuelva a conectar la alimentación de energía del circuito de medida (3).
- Lea el valor indicado. Anote dicho valor, siempre y cuando no haya seleccionado el modo de "guardar" o "emisión".
- Vuelva a desconectar la alimentación de energía del circuito de medida, o bien de la carga (1) y descargue todos los condensadores existentes.
- Aleje las puntas de medida y vuelva a establecer la configuración normal del circuito de corriente.



5.7.2 Medida directa de corriente alterna y frecuencia con V AC y Hz (sólo METRA HIT | X-TRA | OUTDOOR | TECH | PRO)

- Antes de proceder a medir, se debe desconectar la alimentación de energía del circuito de medida, o bien de la carga (1) y descargar todos los condensadores existentes.
- Coloque el selector en la posición de la medida deseada, A~, o bien Hz.
- Seleccione el modo de medida deseado, según el valor de medida, pulsando brevemente la tecla multifunción FUNC I EN-TER. Cada vez que se pulse dicha tecla, se cambia entre los modos AC_{TRMS} y Hz, confirmando el cambio emitiendo una señal acústica.
- Conecte el multímetro de forma segura (sin resistencia de transición) y en serie con la carga, tal y como muestra la figura.
- Vuelva a conectar la alimentación de energía del circuito de medida (3).
- Lea el valor indicado. Anote dicho valor, siempre y cuando no haya seleccionado el modo de "guardar" o "emisión".
- Vuelva a desconectar la alimentación de energía del circuito de medida, o bien de la carga (1) y descargue todos los condensadores existentes.
- Aleje las puntas de medida y vuelva a establecer la configuración normal del circuito de corriente.



5.7.3 Medida de corriente continua y compuesta con sensor tipo tenazas A DC y A (DC+AC) (sólo METRAHIT | TECH y METRAHIT | BASE)

Salida de convertidor tensión/corriente

Al conectar un sensor tipo tenazas en el multímetro

(METRAHIT | TECH: entrada V, METRAHIT | BASE: entrada χ V), se visualizan todos los valores de corriente según el factor de transmisión ajustado. Para ello, es imprescindible que el sensor utilizado ofrezca al menos uno de los factores de transmisión a continuación especificados y el usuario seleccione dicho factor por medio del correspondiente menú ($\mathcal{L}\iota$ $P \neq \mathcal{DFP}$), ver también apartado 6.4.


Menú de ajustes sensor tipo tenazas



Factores de transmisión	Rangos de me	Rangos de medida DMM					
CL, P	100 mV	1 V	10 V				
1:1 1mV/1mA	100,00 mA	1,0000 A	10.000 A	WZ12C			
1:10 1mV/10mA	1,0000 A	10.000 A	100,00 A	WZ12B, Z201A/B, METRAFLEX			
1:100 1mV/100mA	10.000 A	100,00 A	1000,0 A	Z202A/B, METRAFLEX			
1:1000 1 mV/1 A	100,00 A	1000,0 A	(10000,0 A)	Z202A/B, Z203A/B, WZ12C, METRAFLEX			

La máxima tensión de servicio se corresponde con la tensión nominal del transformador de corriente. A la hora de leer el valor de medida, se debe tener en cuenta el error intrínseco del sensor tenazas.

(Ajustes de fábrica: METRAHIT | TECH: OFF, METRAHIT | BASE: 1:1000)



5.7.4 Medida de corriente alterna con sensor tipo tenazas A AC y Hz (sólo METRA HIT | TECH y METRA HIT | BASE)

Salida de convertidor tensión/corriente

Al conectar un sensor tipo tenazas en el multímetro

(METRAHIT | TECH: entrada V, METRAHIT | BASE: entrada χ V) se visualizan todos los valores de corriente según el factor de transmisión ajustado. Para ello, es imprescindible que el sensor utilizado ofrezca al menos uno de los factores de transmisión a continuación especificados y el usuario seleccione dicho factor por medio del correspondiente menú ($\mathcal{L}\iota$ $P \neq \mathcal{DFP}$), ver también apartado 6.4.


Menú de ajustes sensor tipo tenazas



Factores de transmisión	Rangos de me	Rangos de medida DMM					
[CL, P	100 mV	1 V	10 V				
1:1 1mV/1mA	100,00 mA	1,0000 A	10.000 A	WZ12C			
1:10 1mV/10mA	1,0000 A	10.000 A	100,00 A	WZ12B, Z201A/B, METRAFLEX			
1:100 1mV/100mA	10.000 A	100,00 A	1000,0 A	Z202A/B, METRAFLEX			
1:1000 1 mV/1 A	100,00 A	1000,0 A	(10000,0 A)	Z202A/B, Z203A/B, WZ12C, METRAFLEX			

La máxima tensión de servicio se corresponde con la tensión nominal del transformador de corriente. A la hora de leer el valor de medida, se debe tener en cuenta el error intrínseco del sensor tenazas.

(Ajustes de fábrica: METRAHIT | TECH: OFF, METRAHIT | BASE: 1:1000)



5.7.5 Medidas de corriente continua, mixta y alterna con transformador tipo tenazas A DC, A (DC+AC), A AC y Hz (sólo METRA HIT | TECH)

Salida de convertidor corriente/corriente


Conectando un transformador tipo tenazas con el multímetro (METRAHIT | TECH: Eingang γ mA/A), se visualizan todos los valores de corriente teniendo en cuenta el factor de transmisión ajustado. Para ello, el convertidor debe ofrecer al menos uno de los factores de transmisión a continuación especificados. Dicho factor se debe ajustar en el siguiente menú ($(L \cdot P \neq DFF)$), ver también apartado 6.4.

Menú de ajuste de las tenazas amperimétricas



Factores de transmisión	Rangos de med	ida DMM		Tipos de tenazas
CL, P	100 mA	1 A	10 A	
1:1 1mA/1mA	100,00 mA	1,0000 A	10,000 A	
1:10 1mA/10mA	1,0000 A	10,000 A	100,00 A	
1:100 1mA/100mA	10,000 A	100,00 A	1000,0 A	
1:1000 1 mA/1 A	100,00 A	1000,0 A	(10000,0 A)	WZ12A, WZ12D, WZ11A, Z3511, Z3512, Z3514

(Ajustes de fábrica: METRAHIT | TECH: OFF)



6 Parámetros del equipo y de medida

En el modo de "5£L" (modo de menús), se pueden ajustar los parámetros de funcionamiento, medida, consulta de datos y activación de la interfaz.

- Para activar el modo de menús, pulse la tecla MEASURE I SETUP, una vez que haya encendido el multímetro y seleccionado el modo de funcionamiento "Medir" (modo de medida). Se visualiza el valor " InFo" en el display.
- Pulsando repetidamente la tecla < ▷△▽ (en cualquier sentido) se abren los menús principales de "5EL" y "LETIP" (METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR: adicionalmente "5End" y "5Lor-E"), o bien de nuevo la ventana " InFo".</p>
- Una vez abierto el menú principal deseado, se abre el correspondiente submenú pulsando FUNC I ENTER.
- Seleccione el parámetro deseado pulsando repetidamente la tecla △∇.
- Para comprobar o cambiar el parámetro marcado, confirme pulsando FUNC I ENTER.
- Por medio de las teclas ⊲ ⊳ se desplaza el cursor a la posición de entrada.
 - Por medio de las teclas $\triangle \nabla$ se puede ajustar el valor deseado.
- Los cambios sólo se aceptan pulsando la tecla **FUNC | ENTER**.
- Pulsando ZERO I ESC, se vuelve a la submenú anterior sin aplicar los cambios, pulsando nuevamente la tecla FUNC I ENTER se vuelve a abrir el menú principal, etc.
- El modo de medida se puede activar en cualquier nivel de menú pulsando la tecla FUNC I ENTER.

Pulsando de nuevo la tecla **MEASURE I SETUP** (sin apagar antes el multímetro) se vuelve del modo de medida al menú o parámetro anterior.

Ejemplo: Ajustar fecha y hora




Ajustar horas y minutos:

 \vartriangleleft Desplazar el cursor a la posición de entrada deseada.

△∇ Ajustar cifras, aparece parpadeando la cifra marcada; para cambiar rápidamente el valor: mantener pulsada la tecla.

FUNC ENTER

Confirmando la entrada, se aplican los valores de fecha y hora introducidos.



6.2	Lista	de	pará	imetros
-----	-------	----	------	---------

Parámetro	X-tra	ТЕСН	Pro	Base	Página: Título
0.d; 5P	•	•	•	•	48: 0.diSP – Indicar/ocultar ceros precedentes
Addr	•	_	_	_	53: Parametrizar la interfaz
A.d. SP	•	•	•	•	 A.diSP – Indicación analógica: Seleccionar modos de visua- lización
AP _O FF	•	•	•	•	49: APoFF – Intervalo desconexión automática y funcionamiento CONTINUC
bAtt	•	•	•	•	48: bAtt – Consultar tensión de batería
ЬЕЕР	•	•	•	•	49: bEEP – Ajustar el valor límite de la medida de continuidad
CLEAr	•	_	_	_	23: Registro de datos de medida (sólo METRAHIT½X-tra½Outdoor)
CU P	_	•	_	•	43: Medida de corriente continua y compuesta con sensor tipo tenazas A DC y A (DC+AC) (sólo METRAHIT½Tech y METRAHIT½Base)
dALE	•	•	•	•	48: dAtE – Consultar fecha, 50: dAtE – Introducir fecha
ENPLY	•	_	_	_	23: Registro de datos de medida (sólo METRAHIT½X-tra½Outdoor)
InFo	•	•	•	•	48: Consultar parámetros – Menú InFo (letras móviles)
ı rSEb	•	_	_	_	53: Parametrizar la interfaz
ILENP	•	•	•	•	48: itEMP – Consultar temperatura de referencia
OCCUP	•	_	_	_	23: Registro de datos de medida (sólo METRAHIT½X- tra½Outdoor)
rALE	•	_	_	_	48: rAtE – Ajustar intervalos de emisión/memoria (sólo METRAHIT½X-tra½Outdoor)
5End	•	_	_	_	52: Activar la interfaz
SEŁ	•	•	•	•	48: Introducir parámetros – menú SETUP
SEALE	•	_	_	_	
StoP	•	_	_	_	23: Registro de datos de medida (sólo METRAHIT½X-tra½Outdoor)
Stor t	•	_	_	_	
ÆNP	•	•	•	•	37: Medida de temperatura
E , NE	•	•	•	•	48: tiME – Consultar hora, 50: tiME – Ajustar hora
UErSi on	•	•	•	•	48: vErSion – Consultar versión de firmware

Parámetros del equipo y de medida

6.3 Consultar parámetros – Menú InFo (letras móviles)

bAtt - Consultar tensión de batería

MEASURE SETUP INFO FUNC ENTER 6921: 2.75 V.

vErSion - Consultar versión de firmware

MEASURE SETUP IFO FUNC ENTER BALL:

VErSi on; 2.09

itEMP - Consultar temperatura de referencia

La temperatura de referencia en el punto de comparación del multímetro se mide con ayuda de un sensor de temperatura en la proximidad de los terminales de entrada.

MEASURE FUNC FUNC ENTER BALL: ♡ ... ♡ , LENP: 24 °C

dAtE - Consultar fecha

MEASURE SETUP Info ENTER balt: ∇ ... ∇ date: \exists 1. 12.05 (dd.mm.aa) d = día, m = mes, a = año

La información de fecha y hora se debe volver a introducir cada vez que se cambien las baterías.

tiME - Consultar hora

h = hora, m = minuto, s = segundo

La información de fecha y hora se debe volver a introducir cada vez que se cambien las baterías.

OCCUP – Consultar estado de memoria (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)

MEASURE SETUP IFO FUNC ENTER BALL: ∇ ... ∇ OCCUP: 000.0 %

6.4 Introducir parámetros – menú SETUP

rAtE – Ajustar intervalos de emisión/memoria (sólo METRA **HIT** | X-TRA | OUTDOOR)

La velocidad de muestreo determina el intervalo de tiempo para la transmisión del valor de medida a la interfaz de comunicación o la memoria de datos de medida.

Se pueden especificar las siguientes velocidades de muestreo: 00:00.1, 00:00.2, **00:00.5**, 00:01.0, 00:02.0, 00:05.0 [h:mm:ss.z] (h=horas, m=minutos, s=segundos, z=décimo segundo.) 0:00:10, 0:00:20, 0:00:30, 0:00:40, 0:00:50, 0:01:00, 0:02:00, 0:05:00, 0:10:00, 0:20:00, 0:30:00, 0:40:00, 0:50:00, 1:00:00, 2:00:00, 3:00:00, 4:00:00, 5:00:00, 6:00:00, 7:00:00, 8:00:00, 9:00:00

Ajustar la velocidad de muestreo



(00:00.5 = 0,5 s = valor por defecto/ajuste de fábrica)

0.diSP - Indicar/ocultar ceros precedentes

Este parámetro especifica si se indican o no los ceros precedentes de los valores de medida.

DDDD.D: con ceros precedentes (valor por defecto)


D.D: ceros precedentes ocultos

△▽ FUNC ENTER

A.diSP – Indicación analógica: Seleccionar modos de visualización

En modo analógico, se pueden seleccionar dos tipos de visualización:

- bΠ-Γ: Gráfico de barras
- Pant: Apuntador (indicador)



(bA-G = valor por defecto/ajuste de fábrica)

APoFF - Intervalo desconexión automática y funcionamiento CONTINUO

El multímetro se apaga automáticamente cuando el valor de medida permanece constante durante algún tiempo, a la vez que el operario no pulsa ninguna tecla ni activa el selector de funciones para un periodo parametrizable en minutos ("RPaFF").

Seleccionando la opción "m", el multímetro se encuentra en el modo de funcionamiento CONTINUO. Este estado se señaliza visualizando el valor "ON" a la derecha del símbolo de batería. En tal caso, sólo se puede apagar el multímetro manualmente. El modo de "m" únicamente se puede desactivar por medio de la parametrización adecuada, pero no apagando el multímetro.

(10 min = valor por defecto/ajuste de fábrica)

bEEP - Ajustar el valor límite de la medida de continuidad

(10 Ω = valor por defecto/ajuste de fábrica)

irStb – Estado del receptor IR en modo standby (sólo METRA**HIT** | X-TRA | OUTDOOR)

La parametrización se describe en el apartado 7.2, en página 53.

Addr – Asignar direcciones de multímetros (sólo METRA HIT | X-TRA | OUTDOOR)

Ver apartado 7.2, en página 53.

Parámetros del equipo y de medida

dAtE - Introducir fecha

A partir de la fecha actual, se pueden registrar los valores de medida en tiempo real.

2005 (aaaa: año)
$$\triangleleft \triangleright \triangle \triangledown$$
 FUNC ENTER

La información de fecha y hora se debe volver a introducir cada vez que se cambien las baterías.

tiME - Ajustar hora

A partir de la información actual de hora, se pueden registrar los valores de medida en tiempo real.

La información de fecha y hora se debe volver a introducir cada vez que se cambien las baterías.

CLIP – Especificar el factor de trasmisión (sólo METRAHIT | TECH y METRAHIT | BASE)

ver apartado 5.7.3 ff.

6.5 Valores por defecto (ajustes de fábrica)

Todos los cambios efectuados en el multímetro se pueden deshacer para reestablecer los ajustes de fábrica. Esta opción es útil, por ejemplo

- si se producen fallos de software o hardware,
- si el multímetro no funciona correctamente.
- Separe el multímetro del circuito de medida.
- Desconecte brevemente las baterías, ver también apartado 9.2.
- Pulse simultáneamente las dos teclas y manténgalas pulsadas.
 ZERO ESC
 , y ON / OFF LIGHT

Al mismo tiempo, vuelva a conectar las baterías.

7 Funcionamiento con interfaz (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)

El METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR está equipado con una interfaz IR que permite transmitir los datos de medida a un PC conectado. Los valores de medida se transmiten de forma óptica y por medio de una fuente de luz infrarroja al adaptador de interfaz (accesorio) que se encuentra conectado con el multímetro. Por medio de la interfaz tipo USB del adaptador y un cable adecuado, se puede establecer la comunicación con el PC utilizado.

Asimismo, se pueden transmitir varios comandos y parámetros del PC al multímetro, por ejemplo:

- ajustar y leer los parámetros de medida,
- · seleccionar las funciones y rangos de medida,
- · iniciar las medidas,
- leer los valores de medida guardados.

7.1 Activar la interfaz

Siempre y cuando se haya puesto el parámetro ", r5Lb" en ", ran", ver apartado 7.2, o bien habido encendido el instrumento (el primer comando activa el multímetro, sin ejecutar otro comando consecutivo), se activa la interfaz automáticamente en modo de recepción desde el PC (el multímetro recibe comandos desde el PC conectado).

El modo de "Emitir continuamente" se debe activar manualmente, tal y como se describe a continuación. En este modo, el multímetro continúa transmitiendo los datos de medida al PC por medio del adaptador de interfaz conectado. Dichos datos se pueden visualizar por medio de un programa terminal instalado.

Iniciar la emisión continua de datos por medio de las opciones de menú



El modo de funcionamiento con interfaz se señaliza por medio del símbolo #IR+ parpadeando.

Desactivar la emisión continua de datos por medio de las opciones de menú



Desaparece el símbolo ↓IR↑.

Activar y desactivar automáticamente el display en modo de emisión

A partir de una velocidad de transmisión de 10 segundos, se apaga el display automáticamente entre dos medidas con el fin de no agotar innecesariamente las baterías. Esta función, no obstante, queda inoperativa en el modo continuo.

En el momento de producirse alguna incidencia, se volverá a activar el display sin la intervención del usuario.

7.2 Parametrizar la interfaz

- - Estado del receptor IR en modo standby

En el multímetro apagado, la interfaz IR se puede encontrar en dos modos de funcionamiento:

Se visualiza el símbolo IR en el display, la interfaz IR

está activada y se pueden recibir señales, por ejemplo, comandos de encendido. Se consume energía también con el multímetro apagado.

tambien con el multimetro apagado.

roFF: No visualiza el símbolo IR en el display, la interfaz IR está desactivada y no se pueden recibir señales.

(, r5tb = , roFF = valor por defecto/ajuste de fábrica)

Addr - Dirección

En caso de conectar varios multímetros por medio del adaptador de interfaz con el PC, el usuario puede asignar direcciones específicas a cada uno de los mismos. Es aconsejable asignar la dirección 1 al primer multímetro, la dirección 2 al segundo, etc.

(15 = valor por defecto/ajuste de fábrica)

Datos técnicos

Función			ón valores	Impedancia	a de entrada		seco en condiciones de			idad de carga ²⁾
medida	Rango de medida		el rango	•		±(% v. M. + D)	±(% v. M. + D)	±(% v. M. + D)		, •
		11999	1199	=	~/≂	==		₹ 4)	Valor	Tiempo
	100 mV	10 μV		≥9 ΜΩ	\geq 9 M Ω // $<$ 50 pF	0,09 + 5 con ZERO	1 + 30 (> 300 D) 1)	1 + 30 (> 300 D) 1)	1000 V	
	1 V	100 μV		≥9 MΩ	\geq 9 M Ω // $<$ 50 pF	0,05 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)	DC	
V	10 V	1 mV		≥9 MΩ	≥9 MΩ // < 50 pF	0,05 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)	AC	cont.
	100 V	10 mV		≥9 MΩ	≥9 MΩ // < 50 pF	0,05 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)	ef	
	1000 V	100 mV		≥9 MΩ	≥9 MΩ // < 50 pF	0,09 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)	seno	
				Caída de tensión a	prox., valor límite B		~ 4)	₹ 4)		
A	100 μA 1 mA	10 nA		12 mV	12 mV	0,5 + 5	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
	1 mA	100 nA		120 mV	120 mV	0,5 + 3	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	0,2 A	cont.
X-TRA	10 mA	1 μΑ		16 mV	16 mV	0,5 + 3	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	0,2 A	COIIL.
OUTDOOR	100 mA	10 μA		160 mV	160 mV	0,5 + 3	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
Pro		100 μΑ		40 mV	40 mV	0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		5 min
I no	.0 //	1 mA		600 mV	600 mV	0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	16 A	: 30 s.
_	10 mA	1 μΑ		16 mV	16 mV	0,1 + 5	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	0,2 A	cont.
A	₹ 100 mA	10 μA		160 mV	160 mV	0,1 + 5	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	0,2 A	COIIL.
TECH	100 mA 1 A	100 μΑ		40 mV	40 mV	0,9 + 10	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	10 A: ≤	5 min ⁵⁾
	10 A	1 mA		600 mV	600 mV	0,9 + 10	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	16 A: ≤	≤ 30 s ⁵⁾
	Factor 1:1/10/100/1000	Entrada		Impedancia	a de entrada					
A>C	0,1/1/10/100 A	100 mA		Entrada da ma	dida de corriente	Ecocificación v	or rangoe do modida do e	corriente A (TECH)	Entrada o	de medida
	1/10/100/1000 A	1 A			nal 🖁 A)	Especificación ver rangos de medida de corriente A (TECH)			0,2 A	A cont.
TECH	10/100/1000/10000A	10 A		(torrini	101 N N	más	error sensor tipo ter	nazas	10 A:	5 min
A>C	0,1/1/10/100 A	100 mV		Entrada do mo	dida de tensión.	±(0,5% v. M. + 10 D)	±(1 % v. M. +30 D)	±(1 % v. M. +30 D)	Entrada o	de medida
TECH	1/10/100/1000 A	1 V		Tech: (terminal V) Ri = 1 M Ω /9 M Ω	±(0,5 % v. lvi. + 10 D)	> 300 D	> 300 D		
BASE	10/100/1000/10000A	10 V		BASE: (terminal	χ V) Ri ~1 MΩ	más error sensor tipo ter		nazas	1000 V et	máx. 10 s
				Tensión en vacío	Corr. de medida valor límite B.		M. + D)			
	100 Ω	10 mΩ		< 1,4 V	aprox. 300 μA	0,2 + 5 con función 2	ZERO activada			
	1 kΩ	$100\mathrm{m}\Omega$		< 1,4 V	aprox. 250 μA	0,2 + 5				
	10 kΩ	1 Ω		< 1,4 V	aprox. 100 μA	0,2 + 5			1000 V	
Ω	100 kΩ	10 Ω		< 1,4 V	aprox. 12 μA	0,2 + 5			DC	
	1 ΜΩ	100 Ω		< 1,4 V	aprox. 1,2 μA	0,2 + 5			AC	máx. 10 s
	10 MΩ	1 kΩ		< 1,4 V	aprox. 125 nA	0,5 + 10			ef	
	40 MΩ	10 kΩ		< 1,4 V	aprox. 20 nA	2,0 + 10)		seno	
u ())	100 Ω	_	0,1 Ω	aprox. 8 V	aprox. 1 mA cont.	3 + 5				
→-	5,1 V ³⁾	_	1 mV	aprox. 8 V	aprox. 1 mA cont.	0.5 + 3				

 $^{^{1)}}$ Los valores < 200 dígitos quedan suprimidos en el rango de mV. $^{2)}$ Con 0 $^{\circ}$... + 40 $^{\circ}$ C

³⁾ Indicación hasta 5,1 V, niveles superiores desbordamiento "OL".

 ⁴⁾ Con puntas de prueba puestas en cortocircuito, valor residual 1 ... 30 D en punto cero, debido al convertidor de medida TRMS. Influencia de la frecuencia ver Página 56.
 5) Tiempo de desconexión > 30 min y T_A ≤ 40 °C

Función			ango de medida		de entrada Error intrínseco en condiciones de referen			sobr	pacidad de orecarga ²⁾	
IIIeulua			1199		~/≂			Valor	Hora	
				Resist. de descarga	U _{0 max}	±(% v. l				
	10 nF		10 pF	10 MΩ	0,7 V		con función ZERO activada			
F	100 nF		100 pF	1 ΜΩ	0,7 V	$1 + 6^{6}$		1000	1	
X-TRA	1 μF		1 nF	100 kΩ	0,7 V	$1 + 6^{6}$		DC AC	máx. 10	
	10 μF		10 nF	12 kΩ	0,7 V	1 + 6 ⁶⁾		ef	IIIax. 10	
OUTDOOR	100 μF		100 nF	3 kΩ	0,7 V	$5 + 6^{6}$		seno		
	1000 μF		1 μF	3 kΩ	0,7 V	$5 + 6^{6}$				
					f _{min} 7)	±(% v. M. + D)				
Hz (V)	100,00 Hz	0,01 Hz						Н7 ЛЛ 8).	
Hz (A)	1,0000 kHz	0,1 Hz			1 Hz			Hz (V) ⁸		
Hz (A>c)	10,000 kHz	1 Hz				0,05 + 3 10)		8(⊃ €A) 1000 \	máx. 10	
Hz (V)	100,00 kHz	10 Hz			10 Hz					
Hz (A)	30,00 kHz	10 Hz	-		10 Hz			Hz (A): ⁹	3)	
MHz X-tra Outdoor	100 Hz 1 MHz	0,01 100 Hz			1 100 Hz	0,05 + 3	> 2 V 5 V	4000		
%	2,0 98 %	_	0,01 %	100 Hz 1 kHz	1 Hz	0,1 d. B.	> 2 V 5 V	1000	/ máx. 10	
X-TRA	5,0 95 %	_	0,01 %	10 kHz	1 Hz	0,1 d. B.	> 2 V 5 V			
OUTDOOR	10 90 %	_	0,01 %	100 kHz	1 Hz	0,1 d. B.	> 2 V 5 V			
						±(% v. N	M. + D)			
	Pt 100 X-TRA - 200,0 +850,0 °C					0,3 + 15	, 11)	1000	,	
°C/°F	Pt 1000 X-TRA OUTD 150,0 +850,0 °C					0,3 + 15	, 11)	DC/AC ef seno		
	K – 250,0 (NiCr-Ni) + 1372,0 °C					1% + 5	K 11)			

²⁾ Con 0 ° ... + 40 °C

Leyenda: B. = rango de medida, D = dígito, v. M. = del valor de medida

⁶⁾ Aplicable en el caso de las medidas en condensadores de hojas metálicas.

Mínima frecuencia de medida con señales senoidales y simétricas al punto cero.
 Capacidad de sobrecarga en la entrada de medida de la tensión: potencia límite: frecuencia x tensión máx. 3 x 10⁶ V x Hz para U > 100 V

⁹⁾ Capacidad de sobrecarga en la entrada de medida de la corriente: valores de corriente máximos, ver rangos de medida de corriente.

¹⁰⁾Sensibilidad de entrada señal senoidal 10% a 100% d. B.

¹¹⁾Más la desviación del sensor.

Valores y factores de influjo

Valores de influjo	Rango de influjo	Valor de medida/ rango de medida ¹⁾	Factor de influjo (% v. M. + D) / 10 K
		V 	0,2 + 10
		V ~	0,4 + 10
		100 Ω 1 ΜΩ	0,5 + 10
	-10 °C +21 °C y +25 °C +40 °C	> 1 MΩ	1 + 10
Temperatura		mA/A 	0,5 + 10
lemperatura		mA/A ≂	0,8 + 10
		10 nF 100 μF	1 + 5
		Hz	0,2 + 10
		°C/°F (Pt100/Pt1000)	0,5 + 10
		°C/°F termopar K	0,2 + 10

¹⁾ Con ajuste del punto cero

Valores de in- flujo	Valor de medida	Factor de influjo (% v. M. + D)
DATA	V, A, Ω , Hz	±10 D
MIN / MAX	V, A, Ω, Hz	±30 D

					Error intrínseco ³⁾ ±(% v. M. + D)						
Valores de influjo		r / rango de medida	Rango de inf	lujo	METRAHIT X-TRA METRAHIT OUTDOOR METRAHIT TECH METRAHIT PRO	METRAHIT BASE					
			> 15 Hz 45	Hz	3 + 30	3 + 30					
		100,00 mV	> 65 Hz 1	kHz	2 + 30	3 + 30					
			> 1 kHz 10	kHz	3 + 30	_					
		1,0000 V	> 15 Hz 45	Hz	2 + 9	3 + 9					
	V _{AC}		> 65 Hz 1	kHz	1 + 9	3 + 9					
F	ecuen-						100,00 V	> 1 kHz10/2	0kHz ⁴⁾	3 + 9	_
rrecuen-			> 15 Hz 45	Hz	2 + 9	3 + 9					
		1000,0 V	> 65 Hz 1	kHz	2 + 9	3 + 9					
			> 1 kHz 10	kHz	3 + 30	_					
'		100,00 μΑ	> 15 Hz 45	Hz	2 . 10						
	A _{AC}	10,0000 A	> 65 Hz 10	kHz	3 + 10	_					
	A _{AC}	100 mV / 1 V / 10 V	> 65 Hz 1	kHz	_	3 + 10					

2) Potencia límite:

frecuencia x tensión máx. 3 x 10⁶ V x Hz para U > 100 V

3) En el caso de los dos tipos de medida con convertidor TRMS en los rangos AC y AC+DC, aplica la precisión de entrada de frecuencia a partir del 10% al 100% el rango de medida indicado.

4) METRAHIT X-TRA OUTDOOR: Entrada de frecuencia hasta 20 kHz,
METRAHIT TECH: entrada de frecuencia hasta 10 kHz,
METRAHIT PRO: entrada de frecuencia hasta 10 kHz,
METRAHIT BASE: entrada de frecuencia hasta 1 kHz

Valores de influjo	Rango de influjo	Valor de medida/ rango de medida	Factor de influjo ⁵⁾
Factor de cresta CF	1 3	V ∼, A ∼	± 1 % v. M.
	> 3 5		± 3 % v. M.

⁵⁾ Excepto característica senoidal

Valores de influjo	Rango de influjo	Valor de medida	Factor de influjo
	75 %		
Humedad relativa	3 días	V, A, Ω, Hz, °C	1 x error intrínseco
	Multímetro apagado		

Valores de influjo	Rango de influjo	Valor de medida/ rango de medida	Atenuación
	Valor parásito, máx. 1000 V ∼	V 	> 120 dB
Tensión parásita de	V. I. (4000 V.	1 V ∼, 10 V ∼	> 80 dB
modo común	Valor parásito, máx. 1000 V ∼ 50 Hz 60 Hz seno	100 V ∼	> 70 dB
		1000 V ∼	> 60 dB
Tensión parásita serie	Valor parásito V \sim , valor nominal del rango de medid, respectivamente, máx. 1000 V \sim , 50 Hz 60 Hz seno	V 	> 50 dB
	Valor parásito, máx. 1000 V —	V ~	> 110 dB

Condiciones de referencia

Temperatura ambiente +23 °C ± 2 K Humedad relativa $40 \dots 75\%$ Frecuencia valor de medida $45 \dots 65$ Hz Característica valor de medida 5×10^{-1} Senoidal Tensión de batería 5×10^{-1} V

Tiempo de ajuste (selección manual del rango)

Valor de medida/ rango de medida	Tiempo de ajuste indicación digital	Función de salto valor de medida
V == , V ∼ AV == , A ∼	1,5 s	del 0 al 80 % del valor límite del rango de medida
100 Ω 1 MΩ	2 s	
10/40 MΩ	5 s	
Continuidad	< 50 ms	del ∞ al 50 % del valor límite del rango de medida
°C (Pt 100)	máx. 3 s	der raier imme der range de mediad
→	1,5 s	
10 nF 100 μF	máx. 2 s	
1 000 μF	máx. 7 s	del 0 al 50 % del valor límite del rango de medida
>10 Hz	1,5 s	221 12121 mmile 231 fallige de medida

Reloj integrado

Formato DD.MM.AAAA hh:mm:ss

Resolución 0,1 s.

Precisión ±1 min/mes Influjo de temperatura 50 ppm/K

Interfaz de datos (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)

Tipo óptica, con luz infrarroja penetrando la

carcasa

Transmisión de datos serial, bidireccional

(no compatible con IrDa)

Protocolo específico del instrumento

Velocidad en baudios 38400

Funciones – parametrizar/consultar funciones de

medida

- consultar datos de medida efectivos

- consultar datos de medida guardados

en memoria

Con ayuda del adaptador de interfaz USB X-TRA enchufable (ver accesorios), se puede establecer la comunicación con un PC por medio de terminales tipo USB.

Memoria para datos de medida del equipo (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)

Capacidad memoria 4 MBit / 540 kB, para unos 15.400 valores

de medida, con información de fecha y

hora

Alimentación de tensión

Batería 2 baterías 1,5 V tipo AA

pilas alcalinas, según IEC LR6 (pilas NiMH, 2 x 1,2 V admisibles)

Capacidad con pilas alcalinas: unas 200 horas

Prueba de baterías El estado de carga de las baterías se

visualiza por medio de un símbolo de batería de cuatro segmentos " " ". Consultar la tensión de baterías efectiva por medio de las funciones de menú.

Función Power OFF El multímetro se apaga automáticamente:

 al caer la tensión de las baterías a un nivel inferior a 1,8 V, aproximadamente,

 si no se pulsa ninguna tecla ni se utiliza el selector para un tiempo específico (10 ... 59 min) y el multímetro se encuen-

tra en modo de funcionamiento

CONTINUO.

Terminal para fuente de alimentación de red (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR)

En el momento de conectar la fuente de alimentación de red NA X-TRA (ver accesorios) se desactiva automáticamente la alimentación interna por batería.

Antes de cargar los acumuladores utilizados, éstos se deben desmontar del multí-

metro.

Display

Campo de visualización LCD (de 65 mm x 36 mm), con indicador analógico y digital de la magnitud de medida, el tipo de corriente y una serie de funciones especiales.

Iluminación de fondo

La iluminación de fondo se desactiva automáticamente, transcurrido un periodo de aproximadamente 1 minuto.

Indicador analógico

Display Escala LCD, con gráfico de barras o

indicador, según la parametrización *R.d.* 5P

Escalada Cuatro segmentos, 1 barra/indicador =

500 dígitos del display digital

Visualización polaridadcon cambio automático

Visualización

desbordamiento por medio del símbolo "▶"

Tasa de medidas 40 medidas/s y actualización del valor indi-

cado (U e I)

Indicador digital

Tamaño de cifras 7 segmentos / 15 mm

Visualización

desbordamiento se visualiza "**£**" con ≥12000 dígitos

Visualización polaridad se visualiza el signo negativo (-)

en condiciones de polo + en "⊥"

Tasa de medidas 10 medidas/s;

40 medidas/s con función MIN/MAX excepto funciones de medida de capacidad, frecuencia y relación de muestreo

Actualización 2 x/segundo, cada 500 ms

Alarma acústica

Tensión sonido intermitente, a partir de 1000 V Corriente sonido intermitente, a partir de 10 A

sonido continuo, a partir de 16 A

Fusible para METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR | TECH | Pro

Fusible FF (UR) 10 A/1000 V AC/DC;

10 mm x 38 mm;

capacidad de maniobras 30 kA con 1000

V AC/DC;

protección de la entrada de medida de corriente en los rangos 100 µA a 10 A

Seguridad eléctrica

según IEC 61010-1:2001/VDE 0411-1:2002

Clase de protección

Categoría de medida III IV

Tensión de servicio 1000 V 600 V

Nivel de contaminación 2 Tensión de medida 6,7 kV~

Datos técnicos

Compatibilidad electromagnética CEM

Emisión de

interferencias EN 61 326: 2006, clase B

Inmunidad a

interferencias EN 61326:2006

Condiciones ambiente

Temperatura servicio −10 °C ... +50 °C

Temperatura

almacenaje –25 °C ... +70 °C (sin baterías)

Humedad relativa un 75%, como máximo

evitar condensación

sólo **METRAHIT** OUTDOOR: 96%, como máximo

Altura sobre nivel

de mar hasta 2000 m

Lugar de uso en interiores; en exteriores: es imprescindible

respetar las condiciones ambiente indicadas

Construcción mecánica

Carcasa Plástico resistente a los choques (ABS)

Dimensiones 200 mm x 87 mm x 45 mm

(sin funda protectora de goma)

Peso aprox. 0,35 kg, con baterías

Tipo de protección Carcasa: IP 52

(compensación de la presión a través de la

carcasa)

Ampliación del METRAHIT | OUTDOOR:

carcasa: IP 65

Extracto de la tabla de códigos IP

IP XY (1ª cifra X)	Protección contra entrada de cuerpos sólidos ajenos		Protección contra entrada de agua
5	protegido contra polvo	2	Goteo (inclinación 15°)
6	estanco al polvo	5	Chorro de agua

Mantenimiento y calibración



¡Atención!

Antes de abrir la tapa del compartimiento para cambiar las baterías o el fusible, desconecte el multímetro del circuito de medida.

Señalización – Mensajes de error

Mensaje del sistema	Función	Significado
FuSE	Medida de corriente	Fusible defectuoso
	Todos los modos	Tensión de la batería inferior a 1,8 V
OL	Medir	Señalizar rebasamiento

del software METRAwin 10, antes de proceder a cambiar las baterías.

Los parámetros de funcionamiento permanecen guardados, mientras el usuario debe introducir nuevamente la información de fecha y hora.

Estado de carga

El estado de carga de las baterías se puede verificar en el menú de " *InFa*":





6ALL: 2.75 V.

9.2 Baterías



Desmontar las baterías en caso de no utilizar el multímetro durante algún tiempo

El reloj de cuarzo integrado consume energía auxiliar incluso después de apagar el multímetro. Por lo tanto, es aconsejable desmontar las baterías antes de almacenar el equipo durante algún tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones). De esta manera, no se podrán descargar por completo las baterías ni producirse derrames y los posibles daños secundarios.

Nota

Cambio de baterías en METRAHIT X-TRA OUTDOOR

En el momento de cambiar las baterías, se pierden todos los datos de medida guardados en el multímetro. Por lo tanto, recomendamos guardar estos datos en un PC por medio

Antes de poner en funcionamiento, así como transcurrido cierto tiempo sin utilizar el multímetro, compruebe que no se havan derramadas las baterías colocadas. El perfecto estado de las baterías se debe comprobar con regularidad.

En caso de haberse derramado ácido de las baterías, es imprescindible eliminar completamente el electrólito del compartimento con ayuda de un paño húmedo y colocar otras baterías nuevas.

tímetro, se deben cambiar las baterías cuanto antes. Aunque pueda seguir midiendo, es posible que se perjudique la precisión de medida.

El multímetro funciona con dos baterías de 1,5 V, según IEC R 6 o IEC LR 6, o bien con dos pilas NiCd.

Cambiar la baterías



¡Atención!

Antes de abrir la tapa del compartimiento para cambiar las baterías, desconecte el multímetro del circuito de medida.

- Coloque el instrumento sobre la parte frontal,
- Desatornille la tapa del compartimiento de las baterías, girando el tornillo al contrario del sentido de las agujas del reloj.
- Desmonte la tapa y las baterías.
- Coloque dos baterías AA de 1,5 V nuevas. La correcta polaridad se indica en la tapa del compartimiento.
- Haga encajar la tapa primero en el lado del dispositivo de guía. Vuelva a fijar el tornillo de cierra, girando en el sentido de las agujas del reloj.
- Elimine las baterías descargadas de acuerdo con las reglamentaciones medioambientales aplicables.
- 9.3 Fusible (sólo METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR, METRAHIT | TECH y METRAHIT | PRO)

Test de fusible

El estado del fusible se verifica automáticamente

- en el momento de encender el multímetro, con el selector en la posición de "A",
- colocando el selector en la posición de "A" en el multímetro encendido, o bien
- en el rango de medida de corriente activado, una vez que se aplique una tensión.

Si el fusible presenta algún defecto, o bien en caso de no haber introducido ningún fusible, se visualiza el símbolo "FuSE" en el

display digital. En el momento de reaccionar el fusible, sólo se cortan los rangos de medida de corriente. Los demás rangos de medida permanecen operativos.



Cambiar el fusible

Antes de volver a utilizar el multímetro, es imprescindible eliminar la causa de la sobrecarga que haya provocado la reacción del fusible.



¡Atención!

Antes de abrir la tapa del compartimiento para cambiar el fusible, desconecte el multímetro del circuito de medida.

- Coloque el instrumento sobre la parte frontal,
- Desatornille la tapa del compartimiento del fusible, girando el tornillo al contrario del sentido de las agujas del reloj.
- Desmonte la tapa y el fusible con ayuda del extremo plano de la tapa.
- Coloque otro fusible nuevo, comprobando que se fija correctamente por medio de los dispositivos de guía previstos.
- Haga encajar la tapa primero en el lado del dispositivo de guía. Vuelva a fijar el tornillo de cierra, girando en el sentido de las agujas del reloj.
- Los fusibles defectuosos se pueden echar a la basura doméstica.



:Atención!

Utilizar únicamente los fusibles autorizados.

Utilizando fusibles de otras características de reacción, otro valor de corriente nominal u otra capacidad de maniobras, hay peligro de daños personales y materiales, particularmente en los diodos de protección v resistencias.

Prohibido utilizar fusibles reparados o poner en cortocircuito el portafusibles.



sobre la comprobación del fusible en el multímetro encendido

Colocando el fusible en el multímetro encendido, es imprescindible apagar y volver a encender el equipo, o bien desactivar brevemente cualquier modo de medida de corriente. Si el fusible tiene contacto insuficiente o presenta algún daño, se visualiza el valor FUSE en el display del multímetro.

Mantenimiento de la carcasa

La carcasa no requiere ningún tipo de mantenimiento especial. Compruebe que la superficie esté limpia. Para limpiarla utilice un paño húmedo. No utilice nunca detergentes, medios de limpieza abrasivos ni disolventes.

9.5 Devolución y eliminación ecológica

Este multímetro es un producto de la categoría 9, según las reglamentaciones sobre equipos de supervisión y control alemán ElektroG y no es sujeto a las reglamentaciones RoHS.

Los equipos eléctricos y electrónicos (a partir de 8/ 2005) de la empresa GMC se marcan con el símbolo indicado al lado, según la norma DIN EN 50419, y de conformidad con las reglamentaciones WEEE 2002/96/ CE v ElektroG.



¡Prohibido tirar estos equipos a la basura doméstica!

Para más información sobre la devolución de los equipos gastados. contacte con nuestro servicio técnico (dirección ver página 4).

Todas las baterías y acumuladores utilizados se eliminarán siquiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país de que se trate.

Las baterías y acumuladores pueden incluir sustancias peligrosas y/o metales pesados, como por ejemplo plomo (PB), cadmio (Cd) o mercurio (Ha).

Todas las baterías y acumuladores se entregarán a un centro de reciclaje autorizado. ¡No tirar nunca a la basura doméstica!



9.6 Servicio de recalibración

Nuestro Centro de Servicios ofrece un servicio de calibración y recalibración de todos los instrumentos de la GMC-I Messtechnik GmbH y de otros fabricantes (por ejemplo, anualmente en el marco del sistema de gestión de la calidad de los equipos de prueba, antes del uso ...), así como un servicio de gestión de equipos de prueba gratuito (dirección ver página 4).

9.7 Garantía del fabricante

Se concede una garantía de tres años para todos los medidores y calibradores de la serie METRAHIT , a contar a partir del momento de la entrega. Esta garantía comprende los defectos de fabricación y de materiales, excepto los daños que se desprendan del uso inapropiado o manejo erróneo y los costes subsiguientes. En cuanto a la calibración, se concede una garantía de 12 meses.

10 Accesorios

10.1 Generalidades

Se verifica con regularidad la conformidad de los accesorios disponibles para su medidor con las normas de seguridad aplicables, introduciendo todas las funciones necesarias para cumplir con los requerimientos de las aplicaciones nuevas. Los accesorios actualmente disponibles (incluyendo foto, referencia, descripción, así como la correspondiente hoja de datos y el manual de instrucciones - según el alcance) se encuentran en nuestra página web www.gossenmetrawatt.de (\rightarrow Measuring Technology - Portable \rightarrow Digital Multimeters \rightarrow METRAHIT \dots Accessories).

10.2 Datos técnicos de los cables de medida (alcance del suministro, juego de cables de seguridad KS17-2)

Seguridad eléctrica

máxima tensión asignada Categoría de medida 1000 V CAT III, 600 V CAT IV Máxima corriente

asignada 16 A

Condiciones ambiente (EN 61 010-031)

Temperatura –20 °C ... + 50 °C Humedad relativa 50 ... 80%

Nivel de

contaminación 2

10.3 Fuente de alimentación de red NA X-TRA (no forma parte del suministro)

Únicamente utilice la fuente de alimentación de red de GMC-I Messtechnik GmbH. Esta fuente de alimentación está equipada con un cable con aislamiento de alto rendimiento que asegura la seguridad en el trabajo y la separación eléctrica segura (datos secundarios nominales 5 V/600 mA). Alimentando el multímetro por medio de la fuente de red, no es necesario desmontar las baterías pues se desconecta electrónicamente la alimentación por las mismas.

10.4 Accesorios para la interfaz de METRA **HIT** | X-TRA | OUTDOOR (no forma parte del suministro)

Adaptador de interfaz bidireccional USB X-TRA

Por medio de este adaptador se puede establecer la comunicación entre un multímetro de la serie **METRAHIT** | **X-TRA** | **OUTDOOR** con interfaz IR serie y un PC con terminal USB.

Software de evaluación METRAwin 10 para PC

El software de PC METRAwin 10 consiste en un programa para el registro de datos de medida que ofrece una serie de idiomas de usuario. Permite registrar los datos en función del tiempo, así como visualizar, evaluar y protocolizar los datos de medida provenientes de los multímetros de la serie METRAHIT.

Para poder utilizar el **METRAwin 10**, se deben cumplir los siguientes requerimientos:

Hardware

- PC compatible con IBM para WINDOWS, con procesador de 200 MHz y memoria principal de 64 MB, como mínimo.
- Monitor SVGA de 1024 x 768 píxeles, como mínimo.
- Disco duro con una capacidad disponible de 40 MB, como mínimo.
- Unidad de CD-ROM
- Ratón compatible con MICROSOFT.
- Impresora compatible con WINDOWS.
- 1 interfaz USB para USB X-TRA

Software

MS WINDOWS 98, ME, 2000, XP, VISTA (32/64 Bit)
 o 7 (32 Bit).

Índice

11 Índice

Numérico 0.diSP	48
A dicp	10
A.diSP	
Activación de software	. 3
Adaptador para fuentes de alimentación de red	
Posición del terminal de conexión	
Puesta en funcionamiento	
Addr (dirección)	
Ajustes de fábrica	
Alcance de suministro	. 2
aplicar	
manual	.16
В	
Baterías	
cambiar	.63
Estado de carga	
estado de carga	
Periodos de almacenaje	
bAtt	
bEEP	
	70
Cables de medida	66
Significado	8
Comparador de tensión29,	31

50
.1
.1
64
.10
. 4
.6
18
.6:
.5
65
16
10
.6
.1;
53
48

L Línea directa, soporte para productos	3
М	
Mantenimiento	
Carcasa	64
Marca WEEE	
Medida de capacidad	
Medida de corriente	
Gama de funciones	40
Notas	
Medida de la relación de muestreo	
Medida de resistencia	
Medida de temperatura	
con termopares	37
con termoresistencias	
Medida de tensión	
Gama de funciones	26
Notas	20
rango superior a 1000 V	32
Medidas de precaución	
Memoria	
borrar	24
Iniciar el registro de datos	23
Terminar el registro de datos	24
Verificar el estado de memoria	24
Memorización de valores de medida	
Función DATA	2
Valores MIN/MAX	22
Mensaies de error	62

0 OCCUP	48
P	
Prueba de continuidad	35
Prueba de diodos	36
Punto de comparación	37
R	
rAtE	48
Resistencia de cables	38
Resumen	
Parámetros	4
Teclas y conexiones	1
S	
Selección del rango de medida	
automática	1
manual	1
Sensor tipo tenazas	43, 44
Servicio de recalibración	
Servicio de reparaciones y recambios	
Símbolos	
Equipo	1
Posiciones del selector	1
Soporte para productos	
Т	
tiME	48, 50
Transformador tipo tenazas	45
V	
Valores por defecto	50
vFrSion	48

Redactado en Alemania • Reservados todos los derechos • Este documento está disponibile in formato PDF en Internet



Teléfono +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com